

OFICIUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI LOCALĂ

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. _____ din 02 octombrie 2023

Privind lucrarea executată la obiectul *“Lucrări de reparație capotală a cantinei IP Gimnaziul Ciuciulea din satul Ciuciulea, raionul Glodeni”* încheiat între Primăria s.Ciuciulea, rl Glodeni și Î.I. „Gamureac Alexandru”, în cadrul contractului nr.34 din 29.septembrie.2022 și în baza Devizului de cheltuieli nr. 2-1-1.

1.Comisia de recepție fiind formată din:

Președintele comisiei:

1. Calistru Ilie, primar s.Ciuciulea

Membrii comisiei

2. Polimari Lilia, secretar al Consiliului local s.Ciuciulea, membru
3. Boghiu Vera, contabil șef, membru
4. Mereuță Mihail, inginer cadastral, membru
5. Grosu Mihaela, programator, membru
6. Rotari Lidia, membru al societății civile, membru
7. Gîdei Silvia, membru al societății civile, membru

Invitați

Gamureac Alexandru-Administrator Î.I. „Gamureac Alexandru”,
Leahu Ion-Responsabil tehnic
Sprîncean Gheorghe- Diriginte de șantier

2. Constatările comisiei de recepție:
 - 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr.1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista care nu au fost executate: anexă nr.2,
 - 3) lucrările, cuprinse în lista care nu s-au respectat prevederile proiectului. anexă nr.3

3.Comisia de recepție în urma constatărilor propune: recepționarea lucrărilor la proiectul *“Lucrări de reparație capotală a cantinei IP Gimnaziul Ciuciulea din satul Ciuciulea, raionul Glodeni”*

4.Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: *terminarea lucrărilor de reparație.*

8. Comisia de recepție recomandă următoarele: de efectuat recepția la terminarea lucrărilor.

9. Prezentul proces - verbal , conținând 5 (cinci) file și numerotate, cu un total de 5 (cinci) file, a fost încheiat astăzi la 09.10.2023 în 3 (trei) exemplare.

8. Concluziile Agenției pentru Supraveghere tehnică:-----

(ștampila cu stema de stat AST)

Comisia de recepție:

1. Calistru Ilie
2. Polimari Lilia
3. Boghiu Vera
4. Mereuță Mihail
5. Grosu Mihaela
6. Rotari Lidia
7. Gîdei Silvia

(Signatures of the Commission members)

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

« 02 » octombrie 2023

PRIMITĂ:
BENEFICIAR:

« » 2023



Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.

[Large handwritten signature in blue ink]

Președintele comisiei



[Handwritten signature in blue ink]

Responsabil Tehnic

L.S.

Î.I. „Gamureac Alexandru”



Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

[Handwritten signature]

Președintele comisiei



[Handwritten signature]

Responsabil Tehnic

L.Ș

Î.I. „Gamureac Alexandru”



Anexa nr.3

la procesul-verbal de recepție a lucrărilor
nr. _____ din _____ 2023

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile
proiectului.

[Large handwritten signature in blue ink]

Președintele comisiei



[Handwritten signature in blue ink]

Responsabil Tehnic

Î.I. „Gamureac Alexandru”

