

240315995

RAPORT

DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ



Data 28 martie 2023

I. DATELE VEHICULULUI

1. Nr. de identificare VF1FW51J158878982 6. Nr. motorului _____
 2. Nr. de înmatriculare NSX795 7. Nr. caroseriei VF1FW51J158878982
 3. Certificat de înmatriculare B001667295 8. Nr. șasiului (cadruului) _____
 4. Marca, tipul, varianta M1 RENAULT KANGOO 9. Anul de fabricație 2017
 5. Tipul caroseriei BA 17 10. Culoarea ROȘU
 11. Indicația vitezei 73000 12. IDNV 3023085010558
 13. Baza de impozitare 1950 kg

II. DATELE PROPRIETARULUI

Numele, prenumele. Denumirea persoanei juridice	Codul personal	Adresa
ARIA-DUCA S.R.L.	1010600007485	CHIȘINĂU BOTANICA, mun. Chișinău, Muncășii șos.

III. DATELE PERSOANELOR DE ÎNCREDERE

Numele, prenumele	Codul personal	Adresa
VICTOR DUCA	0992303270564	CHIȘINĂU, CODRU, PLAIULUI, 12

IV. DATELE DESPRE PLĂȚI ȘI ASIGURĂRI

Plăți (asigurări)	Suma plății	Data achitării	Seria și numărul documentului	Termenul de asigurare	Denumirea agentului financiar de asigurare
Plata pentru testare	150	28.03.2023	0002	27.03.2024	IDEAL-TEST SRL
Încasări în fondul rutier	2250	28.03.2023	89691091	31.12.2023	Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat
Asig. răspunderii civile	5103	28.03.2023	008569422	27.03.2024	ASTERRA GRUP S.A.
Asig. transportului					

V. DEFECTIUNI TEHNICE ȘI NEAJUNSURI DEPISTATE

VI. CONCLUZIE

A trecut testarea tehnică cu eliberarea ecusonului

L.S. Expert

SERGIU SILI 2006042015778

semnătura, numele, prenumele, codul personal

Cu rezultatele inspecției tehnice sunt cunoscut

semnătura

