

Anexa B (obligatorie). Actul de receptie a obiectului finisat de constructie din sistemul de distributie a gazelor:

” Alimentarea cu gaze naturale bloc alimentar cu locuri de cazare rn.Cimișlia  
or.Cimișlia ,extravilan nr cad.29011110507.”

rn.Cimișlia \_\_\_\_\_ anul 2023

Comisia de receptie in componenta : **presedintele comisiei** – reprezentantul beneficiarului

**Sîli Nicolai**

(numele, prenumele, patronimicul, functia)

Membrii comisiei- reprezentantii:

Organizatiei de proiectare \_\_\_\_\_ **Baleca E. reprezentant SRL. „Voledis Grup”.**  
(numele, prenumele, patronimicul, functia)

Antreprenorului general \_\_\_\_\_ **Grinic S. Director-Tehnic SRL ”Repeconsult”**  
(numele, prenumele, patronimicul, functia)

Organizatiei de exploatare \_\_\_\_\_ **Țurcan V. Ing. S.T. SRL.”Cimișlia-Gaz”**  
(numele, prenumele, patronimicul, functia)

Organul Supravegherii tehnice de stat a RM \_\_\_\_\_ **Goncearuc Valentina**  
(numele, prenumele, patronimicul, functia)

A STABILIT:

1. Antreprenorului general \_\_\_\_\_ **SRL ”Repeconsult”** \_\_\_\_\_  
(denumirea organizatiei)

i s-a prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie \_-

-Gazoduct subteran presiune înalta PE100 SDR11 d 63- 1060 m. robinet PE d63 - *1 Buc*  
(denumirea organizatiei)

La obiectul finisat al constructie \_\_\_\_\_  
(denumirea organizatiei)

De catre organizatiile de subantrepriza \_\_\_\_\_ **SRL ”Repeconsult”**  
(denumirea organizatiei)

Au fost executate urmatoarele lucrari \_\_\_\_\_

2. Proiectul Nr.268-2021 elaborat de \_\_\_\_\_ **SRL “Voledis Grup”**  
(denumirea organizatiei)

3.Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuata in termenii:

Inceputul lucrarilor \_\_\_\_\_ **26.10.2022** \_\_\_\_\_, finisarea lucrarilor \_\_\_\_\_ **26.01.2023** \_\_\_\_\_  
(luna, anul) (luna, anul)

4.Documentatia pe obiectul finisat al constructiei este prezentat in volumul prevazut de NCM G.05.01-2014  
Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat examinarea superficiala a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate la proiect, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare (cu exceptia celor stabilite in documentatia)

\_\_\_\_\_ la rezistenta si ermetizare \_\_\_\_\_




**DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:**

1. Lucrarile de constructie-montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederile NCM G.05.01:2014

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din " 23 " 25 anul 2023

**OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE:**

**Presedintele comisiei,** \_\_\_\_\_ **Sili Nicolai**



**Reprezentantul organizatiei de proiectare** \_\_\_\_\_ **Baleca Elena**

locul stampilei \_\_\_\_\_ Semnatura

**Reprezentantul organizatiei de exploatare** \_\_\_\_\_ **Țurcan Victor**

locul stampilei \_\_\_\_\_ Semnatura

**Reprezentantul organului Supravegherii de Stat** \_\_\_\_\_ **Goncearuc Valentina.**

locul stampilei \_\_\_\_\_ Semnatura

**OBIECTUL ESTE PREDAT:**

**Reprezentantul antreprenorului general** \_\_\_\_\_ **Grinic S.**

(numele, prenumele, patronimicul, functi, semnatura)

