

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație capitală a grupei nr. 6 și nr.11 la grădinița nr. 2 „Licurici” din mun. Cahul, № 2-1-2
(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2025 | |
|---------|---------------------------------------|-------------------|--|
| | | 31 decembrie 2025 | |
| 1. | Lucrari de reparație grupa nr.11 | | |
| 1.1 | Tavan | | |
| 1.2 | Pereti | | |
| 1.3 | Pardoseli | | |
| 1.4 | Timplarie | | |
| 1.5 | Lucrari tehnico-sanitare | | |
| 1.6 | Sisteme de incalzire si ventilare | | |
| 1.7 | Lucrari diverse | | |
| 2. | Lucrari electrice grupa nr.11 | | |
| 2.1 | Lucrari de montare | | |
| 3. | Utilaj | | |

Semnat: semnatura electronica

Nume: Sarî Roman

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL UDS-Construct