

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție 21019076 din 05.02.2020

Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și servicii conexe a automobilelor aflate la balanța a Inspectoratului General de Carabineri al MAI

| Denumirea bunurilor/serviciilor | Tara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|---------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|
| 1                               | 3               | 4            | 5                                                            | 6                                                      | 7                      |

Lotul nr.2

Servicii de deservire tehnică și reparație pentru automobil de model Dacia Logan, anul producerii 2006

|    |                                        |  |            |  |                              |  |
|----|----------------------------------------|--|------------|--|------------------------------|--|
| 1  | Diagnosticarea computerizată           |  |            |  | Conform caietului de sarcini |  |
| 2  | Ulei motor înlocuirea                  |  | dynamax    |  | Conform caietului de sarcini |  |
| 3  | Filtru de ulei înlocuirea              |  | dencherman |  | Conform caietului de sarcini |  |
| 4  | Filtru de aer înlocuirea               |  | dencherman |  | Conform caietului de sarcini |  |
| 5  | Filtru de combustibil înlocuirea       |  | dencherman |  | Conform caietului de sarcini |  |
| 6  | Antigel înlocuirea                     |  | dynamax    |  | Conform caietului de sarcini |  |
| 7  | Curea GRM înlocuirea                   |  | optibelt   |  | Conform caietului de sarcini |  |
| 8  | Curea generatorului înlocuirea         |  | optibelt   |  | Conform caietului de sarcini |  |
| 9  | Pompă de combustibil înlocuirea        |  | jpgrup     |  | Conform caietului de sarcini |  |
| 10 | Pompă de apă înlocuirea                |  | dencherman |  | Conform caietului de sarcini |  |
| 11 | Bugii înlocuirea                       |  | marelli    |  | Conform caietului de sarcini |  |
| 12 | Bara de direcție, cap de bară          |  | dencherman |  | Conform caietului de sarcini |  |
| 13 | Radiator de încălzire interior         |  | topran     |  | Conform caietului de sarcini |  |
| 14 | Diagnostic suspensei                   |  |            |  | Conform caietului de sarcini |  |
| 15 | Amortizator din față înlocuirea        |  | dencherman |  | Conform caietului de sarcini |  |
| 16 | Rulment sarcina amortizator înlocuirea |  | jpgrup     |  | Conform caietului de sarcini |  |



|    |                                           |  |            |  |                              |  |
|----|-------------------------------------------|--|------------|--|------------------------------|--|
| 17 | Disc frână din față înlocuirea            |  | dencherman |  | Conform caietului de sarcini |  |
| 18 | Rulment din față înlocuirea               |  | dencherman |  | Conform caietului de sarcini |  |
| 19 | Rulment din spate înlocuirea              |  | optimal    |  | Conform caietului de sarcini |  |
| 20 | Support sferic înlocuirea                 |  | dencherman |  | Conform caietului de sarcini |  |
| 21 | Articulație planetară înlocuirea          |  | kamoka     |  | Conform caietului de sarcini |  |
| 22 | Diagnostic sistemului electric înlocuirea |  |            |  | Conform caietului de sarcini |  |
| 23 | Reglarea unghiului roților                |  |            |  | Conform caietului de sarcini |  |
| 24 | Reparație ambreaj înlocuirea              |  | kamoka     |  | Conform caietului de sarcini |  |
| 25 | Ulei cutie de viteză manuală              |  | dynamax    |  | Conform caietului de sarcini |  |
| 26 | Disc de frână față înlocuirea             |  | dencherman |  | Conform caietului de sarcini |  |
| 27 | Disc de frână spate înlocuirea            |  | dencherman |  | Conform caietului de sarcini |  |
| 28 | Plăcuțe de frână din față înlocuirea      |  | tomex      |  | Conform caietului de sarcini |  |
| 29 | Plăcuțe de frână din spate înlocuirea     |  | dencherman |  | Conform caietului de sarcini |  |

**Oferantul:**

**SRL AUTOPROGRESIV-SERVICE SRL, str.Burebista 3**

**Director: Chistruga Vitalie Vladimir**

**tel 022-52 39 38**

