

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrărilor de reparație curentă a sistemii de încălzire (Blocul 1) din cadrul Centrul militar al municipiului Chișinău

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026							
		45 zile							
		0-7	1-10	10-15	15-22	22-30	30-35	35-40	40-45
1.	Faza 1 Organizarea de șantier								
2.	Faza 2 Lucrări de demontare								
3.	Faza 3 Lucrări de executarea a santurilor								
4.	Faza 4 Lucrări de montare a caloriferilor								
5.	Faza 5 Lucrări de montare a tevii								
6	Faza 6 Lucrări montare a santurilor								
7	Faza 7 Probe și verificări								
8	Faza 8 Recepție								

Director : Verlan Natalia

Societatea Comercială PINTURA-CONS S.R.L.

MD-2060 str. Grenoble 2259/11 ap.34 mun.Chișinău, Republica Moldova

04.06.2026