

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 22 din 24.10.2023

privind lucrarea __reparația capitală a trotuarului__ executată la obiectul **Lotul nr.4: «Reparația capitală a trotuarului pietonal din str.Chișinău (de la str.Mihai Viteazul pînă la str. Alexandr Pușkin și de la str. Alexandr Pușkin pînă la str.Vasile Lupu) mun.Bălți»** în cadrul contractului nr. 186 din 03.10.2022 încheiat între Primăria mun.Bălți și SRL «Vladmih Company» pentru lucrările **de reparația capitală a trotuarului**.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.230, eliberată de Primăria mun.Bălți la **11.10.2022**, cu valabilitate pînă la **11.12.2022**.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **24.10.2023**, fiind formată din: **președintele comisiei – primar-interimar m.Bălți d-l Gh.Șmulșchii**

1.d-l Zincovschii V.

2. d-l Midrigan S.

3. d-l Macovschi I.

4. d-l Bejenari V.

5. d-na Bragari L.

6. d-na Rusnac N.

8. d-na Barîșpoli M.

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Marcel Munteanu ÎSP SRL «Astral-Proiect»

Negru Marian director SRL «Vladmih-Company»

Juraveț Serghei administrator ÎM DRCD

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat obiectul Lotul nr.4: «Reparația capitală a trotuarului pietonal din str.Chișinău (de la str.Mihai Viteazul pînă la str. Alexandr Pușkin și de la str. Alexandr Pușkin pînă la str.Vasile Lupu) mun.Bălți»

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările pe obiectul **Lotul nr.4: «Reparația capitală a trotuarului pietonal din str.Chișinău (de la str.Mihai Viteazul pînă la str. Alexandr Pușkin și de la str. Alexandr Pușkin pînă la str.Vasile Lupu) mun.Bălți»** s-au terminat.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De recepționat obiectul Lotul nr.4: «Reparația capitală a trotuarului pietonal din str.Chișinău (de la str.Mihai Viteazul pînă la str. Alexandr Pușkin și de la str. Alexandr Pușkin pînă la str.Vasile Lupu) mun.Bălți»

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală str.Chișinău, destinația trotuar, compus din următoarele construcții:

Etapa I:

- Pavaj vibropresat 20x10 cm, h=6cm, cu suprafața de granit – 3156,5 m²
- Pavaj tactil 20x10cm h=6cm – 20,52 m²
- Bordure din beton 100x30x18cm – 843 m
- Bordure mici din beton 100x20x8 cm – 491,48 m
- Stația de așteptare – 2 buc
- Montarea parapetelor metalice – 64 m.

Etapa II:

- Pavaj vibropresat 20x10 cm, h=6cm, cu suprafața de granit – 3671,7 m²
- Pavaj tactil 20x10cm h=6cm – 25,2 m
- Bordure din beton 100x30x18cm – 818,3 m
- Bordure mici din beton 100x20x8 cm – 617,2 m
- Montarea parapetelor metalice – 74 m

suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 24.10.2023 la _____ în _____ 6 exemplare.

9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:

Lucrarea este finalizată. Recepție finală efectuată după controlul volumelor și costurilor. Inspector principal DTSTC Nord.

Comisia de recepție:

Președinte: Șmulșchi Gh.

Membri: Zincovșchi V.

Midrigan S.

Macovșchi I.

Bejenari V.

Bragari L.

Ruspac N.

Barîșpoli M.

(numele, prenumele, semnătura)

Specialiști:

L.Ș.

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea Lotul nr.4: «Reparația capitală a trotuarului pietonal din str.Chișinău (de la str.Mihai Viteazul pînă la str. Alexandr Pușkin și de la str. Alexandr Pușkin pînă la str.Vasile Lupu) mun.Bălți» este

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

24.10.2023





[Signature]

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

24.10.2023

L.Ș.



**Lista pieselor din documentația scrisă și desenate a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete.**

Nu sunt.

A large area of the document is covered by a large, hand-drawn blue scribble, indicating that the list of missing or incomplete parts is empty.

Larisa Bragari

Nadejda Rusnac




Administratorul ÎM DCC CU

Responsabil tehnic ÎM DCC CU

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

Nu sunt.



Larisa Bragari

Nadejda Rusnac



Administratorul ÎM DCC CU

Responsabil tehnic ÎM DCC CU

**Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a
respectat prevederile proiectului**

Nu sunt

A series of horizontal lines for a list, with a large blue scribble crossing them out.

Larisa Bragari

Nadejda Rusnac



Administratorul ÎM DCC CU

Responsabil tehnic ÎM DCC CU