

INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 56/01 din 02.01.2020

Privind lucrarea "Construcție a Acoperișului blocului de studii nr. 2 al Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu”, executată la obiectul Universitatea de Stat „B.P Hașdeu” din Cahul în cadrul contractului nr. 21009883/19 din 15.08.2019 încheiat între SRL "5AQ Invest" și Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul pentru lucrările de "Construcție a Acoperișului blocului de studii nr. 2 al Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul (str. Dunării, nr.19, mun. Cahul)".

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 06/12, eliberată de Primăria mun. Cahul la 11.09.2019, cu valabilitate pînă la

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 19.12.2019, fiind formată din:

1. Popa A.
2. Valentea
3. Simone
4. Coșciuc
5. Ștefan Vasile
6. Ivan Ursu - Diriginte de construcții
(numele, prenumele)



3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
aprobarea spre recepție

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
faptul ca toate lucrarile au fost executate in volum deplin

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

de receptionat lucrarile "Construcție a Acoperișului blocului de studii nr. 2 al Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul (str. Dunării, nr.19, mun. Cahul)"

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală 3901, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje 8, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 02.01 la _____ în 3 exemplare.

