

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

____Reparația nodului sanitar și a apeductului din căminul Colegiului Agroindustrial din
Rișcani_____

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: _Lucrari de demolare _Lucrari de timplarie _Lucrari de tencuire _Strate suport pardoseli _Tavane din gipsocarton _Lucrari de pavare _Lucrari de finisare tavane_ _Lucrari de montaj apeduct si obiectelor sanitare	100% 100% 100% 100% 100%	100% 100% 100%			
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: _____ _____					
...	Obiect n ... Categorie de lucrări: _____ _____					

Semnat: _____

Nume: __Anatolie Rusu_____

Funcția în cadrul întreprinderii: __Adminstrator_____

Denumirea întreprinderii: __SRL AGRUSUCON PLUS_____