

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a căminului nr. 19 al Universității de Stat din Moldova, situat pe str. Florilor 4/3, mun. Chișinău.

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumir ea obiectului	Anul 2025											
		înconformitate cu graficul de executare coordonat cu autoritatea contractanta – <i>45 zile</i>											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Lucrări de reparatii acoperis												
2	Lucrari de reparație usi, ferestre												
3	Finisarea balustradelor balcoanelor												

Semnat: _____

Nume: ***Badan Igor***

Funcțiaîncadrulintreprinderii: ***administrator***

Denumireaîntreprinderii: ***SRL "DATACONS SERVICE"***