

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

”Reparația Casei de Cultură din satul Step-Soci, raionul Orhei ”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019			
		Zile			
		TOTAL: 90 zile			
1.	DEMONTARI	5			
2.	1. Lucrari de schimbare a timplariei 2. Lucrari de tencuire la pereți 2. Executarea tavanelor 3. Reparatia pardoselilor 4. Executatrea lucrarilor de ventilare și de electrificare , apa și canalizare interioare si exterioare	5	10	5	15
3.	1. Finisarea lucrarilor de tencuire la pereți 2. Finisarea executarea tavanelor 3. Finisarea pardoselilor 4. Finisarea lucrarilor de ventilare și de electrificare , apa și canalizare interioare si exterioare		20	5	10
				10	

Semnat: electronic

Nume: Iereghi Igor

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei: SRL CONSTRUCTIV GRUP