

260258980

RAPORT DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ



Data 07 aprilie 2025

I. DATELE VEHICULULUI

1. Nr. de identificare SBCA1RGH002359354 6. Nr. motorului 7211775002
2. Nr. de înmatriculare HNBB457 7. Nr. caroseriei
3. Certificat de înmatriculare 229501784 8. Nr. șasiului (cadrlui) SBCA1RGH002359354
4. Marca, tipul, varianta N3 IVECO FORD 9. Anul de fabricație 2001
5. Tipul caroseriei BA 02 10. Culoarea ALB
11. Indicația vitezometrului 614886 12. IDNV 3010092006390
13. Baza de impozitare 23000 kg

II. DATELE PROPRIETARULUI

Numele, prenumele. Denumirea persoanei juridice	Codul personal	Adresa
F.C.I. CAPITAL S.R.L.	1003605002810	CHIȘINĂU RÎȘCANI, mun. Chișinău, Dumitru Râșcanu

III. DATELE PERSOANELOR DE ÎNCREDERE

Numele, prenumele	Codul personal	Adresa
EFIM MALIC	2002001037395	IALOVENI, SOCITENI

IV. DATELE DESPRE PLĂȚI ȘI ASIGURĂRI

Plăți (asigurări)	Suma plăți	Data achitării	Seria și numărul documentului	Termenul de asigurare	Denumirea agentului financiar de asigurare
Plata pentru testare	650	07.04.2025	0015	06.04.2026	"AUTO REVIZOR-CENTRU" S.A., 067
Încasări în fondul rutier	4500	07.04.2025	599	31.12.2025	B.C. "ProCreditBank" S.A.
Asig. răspunderii civile	2929	01.04.2025	010735574	31.03.2026	MOLDASIG S.A.
Asig. transportului					

V. DEFECTIUNI TEHNICE ȘI NEAJUNSURI DEPISTATE



VI. CONCLUZIE

Am trecut testarea tehnică cu eliberarea ecusonului

L.Ș.

Expert MIHAIL BORTA, 0971707542783
semnătură, numele, prenumele, codul personal

Cu rezultatele inspecției tehnice
sunt cunoscut

semnătură

СТАНДАРТЫ И ПОЛИСЫ МАШИНОСТРОЕНИЯ



CERTIFICAT DE INMATRICULARE REPUBLICA MOLDOVA



NAB243	X
AUTOCAMION	5000 8000
MERCEDES	2 4249
815D	90492200058721
AUTOTURN	MOTORINA
1998	ROȘU
WDB9700251K360264	X
WDB9700251K360264	20 10 2016
	X

161600709