

FORMULARUL F 3.3**SA PROTECTIA****GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR*****Lucrări de reparație a acoperișului tip plat a sălii de conferință în incinta IMSP "Institutul Oncologic"***

nr. D/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019					
		Luna					
		I -30 zile			III-30zile		
1	Organizarea lucrarilor la santier						
2	Demolarea si evacuarea						
3	Reparatia acoperisului						

Durata de executie - 60 zile