

Anexa nr. 10
 la Documentația standard nr.69
 din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

pe obiectul **„Reparația drumului din beton asfaltic în s. Vălcineț, r-l Călărași”**

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	Anul		2022			
		Luna					
		VII	VIII				
1	Scarificarea mecanică a platformei drumului, executată cu autogreder pe adâncimea necesară, însă cel puțin 5 cm, în împietruiri fără adunarea materialului	X	X				
2	Ridicarea la nivelul străzii a capacelor de la căminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare cu înălțimea medie de 20 cm cu mortar de ciment	X					
3	Strat de fundație sau reprofilare din piatra spartă pentru drumuri, cu așternere mecanică executat fără împănare, fără înnoire	X	X				
4	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic		X				
5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu așternere manuală		X				
6	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic		X				
7	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu așternere mecanică		X				

Semnat: _____

Nume: Igor Gonța

Funcția în cadrul întreprinderii: director-interimar

Denumirea întreprinderii: S. A. "Drumuri – Strășeni"