

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

**Reparația curentă a 4 odai căminul 1, str. N. Testimițanu nr.24, Bloc II, cabinet 204,213,203 ,WC, str. N. Testimițanu nr.26, Reparație curentă caminul nr.4 (cosmetică) et. 5 od.77,80,84,85,88,90,92,94,97, str. Malina Mică nr.11/4**

r. D/	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2026											
		luni											
		1						2					
<b>LOT - 1 - Reparația curentă a patru odai Caminul 1, str. N. Testimițanu, 24</b>													
	Organizarea de santier	■											
	Demolarea/demontarea	■											
	Lucrarile de reparatie		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>LOT - 2 Lotul nr. 2 - Bloc II, cabinet 204,213,203 ,WC, str. N. Testimițanu nr.26</b>													
	Organizarea de santier	■											
	Demolarea/demontarea	■											
	Lucrarile de reparatie		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Lucrari tehnico sanitare			■	■	■	■			■	■	■	■
	Lucrarile electrice			■	■	■	■			■	■	■	■
<b>LOT - 3 Reparație curentă caminul nr.4 (cosmetică) et. 5 od.77,80,84,85,88,90,92,94,97, str. Malina Mică nr.11/4</b>													
	Organizarea de santier	■											
	Demolarea/demontarea	■											
	Lucrarile de reparatie		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

**Durata de executie:**

LOT -1 - 45zile

LOT -2 - 45zile

LOT -3 - 45zile