

INVESTITOR

Consiliul raional Anenii Noi

PROCES-VERBAL
de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. _-__ din 06 iulie 2016

privind lucrarea reparația curente a drumului de acces spre stadionul raional „SPORT” executată la obiectul „Reparația curente a drumului de acces spre stadionul raional „SPORT” în cadrul contractului nr.04-16 din 10 mai 2016 încheiat între Consiliul raional Anenii Noi și firma de construcție SA „EDILITATE” pentru lucrările de reparația curente a drumului de acces spre stadionul raional „SPORT”

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. ____ - ____, eliberată de ____ - ____ la ____ - ____, cu valabilitate pînă la ____ - ____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 04 iulie 2016 fiind formată din:

Președinte – V. Vizdoagă – vicepreședintele raionului;
Membrii: S. Basarab- șef Direcția dezvoltarea regională și construcțiilor;
V. Jordan – șef, Direcția Generală finanțe;
– reprezentantul Inspecției de Stat în construcții;
V. Jizdan – specialist principal, Direcția dezvoltare regională și construcțiilor;
V. Bondari – primarul or. Anenii Noi;
S. Ocnean – specialist superior Direcției dezvoltare regională și construcțiilor.

3. Au mai participat la recepție:

Haret Jurie

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

de recepționat final reparație și de recomandat exploatarea conform destinației

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

terminarea lucrărilor de reparație și comportarea lor corespunzătoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

de recepționat final obiectivul

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral ____, adresa poștală ____, destinația ____, compus din următoarele construcții ____, suprafața la sol ____, suprafața totală, ____, numărul de etaje ____, conform

certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de una fila, a fost încheiat astăzi 06 iulie 2016 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: _____ V. Vizdoagă

Membrii: _____ S. Basarab

_____ V. Iordan

_____ V. Bondari

_____ V. Jizdan

_____ S. Ocnean

Gu. Haret



9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea _____

" _____ " _____ 2016

L.Ș. _____

(semnătura)

_____ (funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea: Reparatia curente a drumului de acces spre stadionul raional „SPORT”

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

" 06 " iulie 2016

INVESTITORUL:

" 06 " iulie 2016

L.Ș. _____

(semnătura)

L.Ș. _____

(semnătura)

