



# Societatea cu Răspundere Limitată „Pietrișcom”

Republica Moldova, or. Orhei, str. Costișei, 51

c/f 1003606011730, c/TVA 7400570

IBAN: MD49ML000000002251133251; c/b MOLDMD2X333

tel.: (+373) 235 2-64-52; (+373) 604 86 777

e-mail: [pietriscom@gmail.com](mailto:pietriscom@gmail.com)

## CERTIFICAT DE CALITATE Nr. 2096

Prin prezentul se confirmă corespunderea condițiilor GOST 8267-93

a Mostrelor de piatră spartă de calcar

40-70 mm

(notarea convențională)

livrate

SRL Autocaravana / c/f 1006600012552

(denumirea consumatorului)

numărul lotului 20190315 / 22

cantitatea 305,26 tone fracția 40x70 factura IB 0743711-0743928 din 16.12.-19.12.2019

### 1. Determinarea granulozității:

Dimensiunea găurilor, sita, mm	1,25 D-87,5 mm	D-70 mm	0,5 (d+D) -55 mm	d-40 mm
Cerințe Tehnice conform GOST 8267-93	max. 0,5	max. 10,0	30-60(80)	90-100
Rezidurile complete pe sita %	0	9,9	58,0	97,3

### 2. Rezultatele încercărilor radiologice

Radionuclizii	Documentul Normativ	Normele conform DN	Valoarea reală	Incertitudinea Extinsă
$A_{\text{eff}}$ Bq/kg	GOST30108-94/ pct.4.2	$\leq 300$	0	3,99

3. Determinarea conținutului de argilă în bulgări, % 0

4. Determinarea conținutului de particule prăfoase și argiloase, % 0,3

5. Determinarea conținutului de granule sfărâmițate și forma lor, % 21,7

Grupa 3

6. Determinarea conținutului de granule de roca slabă, % 0,5

7. Determinarea rezistenței la îngheț F25

Pierdere masei 5,9

8. Determinarea rezistenței la uzură 12

Pierdere masei după încercări % 27,2

9. Determinarea Mărcii după rezistență la sfărîmare 400

10. Densitatea în vrac, kg/m<sup>3</sup> 1190

Concluzie: Mostrele de piatră spartă de calcar fracția 40-70 mm corespunde cerințelor GOST 8267-93 pct. 4.2.2, tab.1, 4.5, 4.7.2, 4.7, 4.3.2, 4.4.2, 4.4.3

"Fabricat în Moldova".

Responsabil de calitate

Portarescu Gheorghe  
(numele, prenumele)



(semnătura)

31 decembrie 2019

L.Ș.