

GRAFIC DETALIAT DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

“Lucrări de reparație a acoperișului clădiri administrative nr. 10 din str. Libertății, mun. Bălți”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019		
		Luna		
		Iulie		august
1.	Lucrari de demontare	■		
2	Lucrari de reparație	—	—	—

Lucrările se vor executa în termen de 60 zile

Semnat: _____

Nume: Iurie Guțu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Danlevita”

