



Euromontaj CTI SRL

Companie de constructii

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație capitală a acoperișului clădirii din str. Constantin Tănase nr.6, mun. Chișinău

N	Denumirea lucrarilor	ZILE																														
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	
1	Lucrari de reparatie acoperis																															
	Demontarea	+	+	+	+																											
	Transportarea deseurilor				+																										+	
	Repararea stratului-suport				+	+	+																									
	Grunduirea suprafetelor							+																								
	Tencuieli								+	+	+	+																				
	Amorsarea suprafetelor																															
	„Uniflex EPP" inferior												+	+	+	+																
	„Tehnoelast EKP"superior																+	+	+	+	+	+										
	Invelitori din tabla plana zincata																					+	+	+	+							
	Picurator																						+	+	+	+	+	+				
	Etansarea cu bara de fixare																															
	Rosturi cu chituri sau masticuri de bitum															+	+	+	+					+	+			+	+			
	Dispozitive				+	+	+	+																	+							
	Vopsitorii																											+	+	+	+	
	Usi confectionate din profiluri din mase																														+	

Semnat: semnatura electronica

Nume/prenume: Cebotarenco A.

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei Euromontaj CTI SRL