

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**Lucrări de reparații curente la Serviciul Centrul maternal din str. Grenoble 163/5**

N	Denumirea lucrarilor	Pina la 28.02.2023																												
		3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	63	66	69	72	75	78	81	84	87
	<b>Lucrari de reparatie</b>																													
	<b>Tavan</b>																													
	Curatire	+	+																											
	Refaceri																			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
	<b>Pereti</b>																													
	Demontari	+	+																											
	Refaceri								+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
	<b>Instalatii sanitare</b>																													
	Ciclu 0			+	+	+	+																							
	Utilaj																										+	+	+	
	<b>Retea incalzire</b>																													
	Ciclu 0			+	+	+	+																							
	Utilaj																										+	+	+	
	<b>Pardosele</b>																													
	Demontari	+	+																											
	Refaceri								+	+																				
	Laminat																										+	+	+	+
	<b>Timplarii</b>																													
	Demontari	+	+																											
	Montarea usilor+glasvanduri																										+	+	+	
	<b>Lucrari diverse</b>																													
	Evacuarea gunoiului				+																								+	

Semnat:semnatura electronica

Nume: Buruiana Daniel.

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei:Euromontaj CTI SRL

