

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație capitală a edificiului Casei de Cultură, amplasat în s.Scumpia, r-nul Falesti

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024-10 zile Anul 2025-50 zile											
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
1.	Organizare de șantier												
2.	1. Reparatii exterioare 1.1. Lucrari de demontare												
3.	1.2. Centura antiseismica, cota +5.700. Elemente ale carcasului metalic.												
4.	1.3. Acoperis												

5.	1.4. Lucrari de timplarie (usi, ferestre)												
6.	1.5. Pereti fatada												
7.	1.6. Soclu												
8.	1.7. Praguri si rampe												
9.	1.8. Constructia intrarii principale (Portic)												
10.	Capitolul 1.9. Pereu												

Semnat: _____

Nume: **Sînjier Olga**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Danigasing”**