

Graficul de executie

La obiectul: Reparatia salilor pentru grupele inferioare la gradinita din s. Hagimus
r-ul Causeni

Perioada de executie 40 zile

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020			
		Septembrie 15-30	Octombrie 01-25		
1.	Organizare de șantier	***			
2.	Lucrari interioare	**	*		
3.	Apeduct, canalizare	***			
	Incalzire	***			
4.					
5	Ventilare	*	**		
6	Reparatii la electricitate		***		
7	Instalare mobilier		***		
8	Finisari		***		

Data completării: **25.08.2020**

Nume/prenume: **Gandrabur Oxana**

Funcția în cadrul firmei: **administrator**

Denumirea firmei **SRL San Construct Grup**



Semnat: