

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a blocului alimentar la IET nr. 119, str. I. Pelivan, 20

N	Denumirea lucrarilor	ZILE																														
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	
	Lucrari de constructii																															
	Lucrari de reparatie blocului alimentar																															
	Demontari	+	+	+	+																											
	Pereti							+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+								
	Tavan																						+	+	+	+	+	+	+	+	+	
	Pardoseli						+	+	+	+													+	+								
	Timplarie																+	+														
	Rețele de incalzire			+	+	+					+	+	+												+	+						
	Tehnica sanitara, rețele de apeduct si canalizare		+	+	+	+	+	+								+	+	+	+							+						
	Restaurarea ventilarei			+	+	+																+	+	+								
	. Lucrari diverse				+																										+	
	Demontarea si montarea utilajului		+	+										+	+														+	+		
	Lucrari electrice																															
	Lucrari de constructii		+	+										+	+														+	+		
	Lucrari de montare																												+	+		
	Utilaj																												+	+		

Semnăt: semnatura electronica

Nume: Cebotarenco Ana.

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: General One SRL

