



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova



Inspectoratul Național
pentru Supraveghere
Tehnică

ACT DE INSPECTARE

Nr. 10/1 din 12.01.2024

1. Numele, prenumele și funcția persoanelor care au efectuat inspectarea la fața locului:

Mihail Alexuța, șef adjunct interimar al Direcției supraveghere tehnică și control în domeniul apărării împotriva incendiilor și protecției civile.

2. Temeiul efectuării inspectării: cererea solicitantului nr.12683/23 din 20.11.2023

3. Domeniul de activitate cercetat: evaluarea riscului de incendiu

4. Locul inspectării, denumirea obiectivului, adresa: stațiune balneară din str. Balneară nr. 1, or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău.

5. Timpul efectuării inspectării: 28.12.2023

6. Beneficiar/Investitor/Proprietar: proprietar SRL "Bucuria-Sind"

Antreprenor/Subantreprenor: _____

7. Proiectant: _____

8. Descrierea obiectului inspectat/caracteristici: Clădire asigurată cu acces pentru autospecialele de intervenție la incendiu și surse exterioare și interioare de alimentare cu apă în caz de incendiu.

9. Constatările și rezultatele inspectării:

1. Obiectivul este dotat parțial cu instalație automată de semnalizare și avertizare în caz de incendiu (pct 1.1, tabel nr. 1 din NCM E. 03.03:2018);

2. Construcțiile din lemn ale scenei precum și draperiile nu sunt tratate cu soluție ignifugă (HG nr.847/2022, pct.202);

3. Hidranții interiori de incendiu poziționați pe a doua scară de evacuare nu sunt funcționali și nu sunt completați (HG nr. 847/2022, pct. 103, 105);

4. Sursele de alimentare cu apă în caz de incendiu exterioare și interioare nu sunt verificate la capacitatea de funcționare (HG nr. 847/2022, pct. 103);

5. Sub scara de acces este amenajată debara (HG nr. 847/2022, pct 42, supct. 10)

6. Lipsesc măsurările ommetrice a rezistenței izolării conductorilor electrici (art. 11, lit. I din Legea nr. 267/1994);

7. Lipsesc certificatele privind absolvirea cursului de instruire în domeniul apărării împotriva incendiilor (art.11. lit a) din Legea nr. 267/1994).

10. Declarație persoanei la care are loc inspectarea și/sau are angajații acesteia:

11.1 Semnătura reprezentantului /persoanei unde are loc inspectarea:

_____ (numele, prenumele, funcția, date personale din B.I., contacte)

_____ (semnătura)

12. Mențiuni speciale

12.1 Semnătura martorilor:

1. _____

2. _____

_____ (numele, prenumele, date personale din B.I., contacte)

_____ (semnătura)

13. Propuneri: De înlăturat neconformitățile ale exigențelor normelor și regulilor de apărare împotriva incendiilor.

14. Anexe

15. Semnăturile inspectorilor:

Mihail Alexuța

(numele, prenumele)

Digitally signed by Alexuța Mihail
Date: 2024.01.12 14:03:22 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



_____ (semnătura)

16. Copia Actului de inspectare am primit:

Administrator Munteanu Ion
(funcția, numele, prenumele reprezentantului)

I. Silaș
(semnătura)

12.01.2024
(data)
