

**FORMULARUL F3.3**

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**"Lucrări de reparație și reconstrucție a Sectorului de poliție nr. 4 "Talmaza",**  
**sat. Talmaza, r-nul Stefan Vodă"**  
 (denumirea lucrărilor)

Nr d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019					
		Luna					
		I	II	III	IV	V	VI
1.	Organizare de șantier	+					
2.	Categoria de lucrări: Rezistența. Soluții arhitectural constructive. Demolări, Evacuarea gunoierului. Montarea sistemului electric ciclu I.	+	+			+	+
3.	Categoria de lucrări: Montarea tâmplăriei. Rețele slabe. Rețele de apă și canalizare.	+	+		+		
4.	Categoria de lucrări: Încalzire, ventilare și condiționare a aerului. Instalarea obiectelor sanitare.		+			+	+
5.	Categoria de lucrări: Lucrări de finisare a tavanelor și pereților Placarea pardoselii. Instalații în cazangerie.			+	+		
6	Rețele electrice exterioare. Rețele de apă și canalizare exterioară. Sistemele de securitate.				+		
7	Categoria de lucrări: Instalarea mobilierului și utilajului. Sistem electric ciclu II.					+	+

Semnat: \_\_\_\_\_

 Nume/prenume: Onu Gheorghe

 Funcția în cadrul companiei: Administrator

 Denumirea firmei și sigiliu: "GREEN ENGINEERING" SRL