

TRUCK&CONSTRUCT S.R.L.

c/f 1018600048080
mail: truckconstructsrl@gmail.com
Tel.069774563
mun.Chişinău, str.Vasile Lupu 28
şos. Hînceşti 142

GARANTIE

Nr. LOT	Denumirea pieselor de schimb	Termen de garantie
12	FIR ELECTRIC PV3 1.5 albastru (61)	3 luni
13	FIR ELECTRIC PV3 1.5 rosu (223)	3 luni
14	FIR ELECTRIC PV3 1.5 negru (103)	3 luni
15	FIR ELECTRIC PV3 6 rosu (100m)	3 luni
52	Disc ambreaj 310 mm SAVIEM 797-07	6 luni
69	Disc ambreaj 11668332	6 luni
72	Mufta ambreaj 7520966	6 luni
80	Cap de bara braţ suspensie faţă Iveco SUV VM 90 şasiu ZCF4078409027373	3 luni
86	Mecanism de cuplare tracţiune punte faţa - Chevrolet M1009 a.f. 1985 6,2 Diesel V8, 4x4	3 luni
87	Mecanism de cuplare tracţiune punte faţa - Chevrolet M1008 a.f. 1985 6,2 Diesel V8, 4x4	3 luni
96	Cap de bara longitudinal faţa - Chevrolet M1009 a.f. 1985 6,2 Diesel V8,4x4	3 luni
97	Cap de bara longitudinal spate - Chevrolet M1009 a.f. 1985 6,2 Diesel V8,4x4	3 luni
98	Cap de bara transversal L stînga - Chevrolet M1009 a.f. 1985 6,2 Diesel V8,4x4	3 luni
99	Cap de bara transversal R dreapta - Chevrolet M1009 a.f. 1985 6,2 Diesel V8,4x4	3 luni
100	Cap de bara longitudinal faţa - Chevrolet M1008 a.f. 1985 6,2 Diesel V8,4x4	3 luni
101	Cap de bara longitudinal spate - Chevrolet M1008 a.f. 1985 6,2 Diesel V8,4x4	3 luni
102	Cap de bara transversal L stînga - Chevrolet M1008 a.f. 1985 6,2 Diesel V8,4x4	3 luni
103	Cap de bara transversal R dreapta - Chevrolet M1008 a.f. 1985 6,2 Diesel V8,4x4	3 luni
110	Demaror - Chevrolet M1009 a.f. 1985 6,2 Diesel V8,4x4	3 luni
115	Radiator sistem de răcire - Chevrolet M1009 a.f. 1985 6,2 Diesel V8,4x4	3 luni
116	Robinet radiator de răcire - Chevrolet M1009 a.f. 1985 6,2 Diesel V8,4x4	3 luni
119	Amortizor fata - Chevrolet M1009 a.f. 1985 6,2 Diesel V8,4x4	6 luni
120	Amortizor spate - Chevrolet M1009 a.f. 1985 6,2 Diesel V8,4x4	6 luni
125	Cardan punte fata - Chevrolet M1009 a.f. 1985 6,2 Diesel V8,4x4	6 luni
126	Cardan punte spate - Chevrolet M1009 a.f. 1985 6,2 Diesel V8,4x4	6 luni
127	Cardan punte fata - Chevrolet M1008 a.f. 1985 6,2 Diesel V8,4x4	6 luni
128	Cardan punte spate - Chevrolet M1008 a.f. 1985 6,2 Diesel V8,4x4	6 luni
129	Cruce cardanica punte fata - Chevrolet M1009 a.f. 1985 6,2 Diesel V8,4x4	6 luni

130	Cruce cardanica punte spate - Chevrolet M1009 a.f. 1985 6,2 Diesel V8,4x4	6 luni
131	Cruce cardanica punte fata - Chevrolet M1008 a.f. 1985 6,2 Diesel V8,4x4	6 luni
132	Cruce cardanica punte spate - Chevrolet M1008 a.f. 1985 6,2 Diesel V8,4x4	6 luni
143	Volanta - Chevrolet M1009 a.f. 1985 6,2 Diesel V8,4x4	6 luni
161	Curea pompa servo - Chevrolet M1009 a.f. 1985 6,2 Diesel V8,4x4	12 luni
162	Curea alternator stînga - Chevrolet M1009 a.f. 1985 6,2 Diesel V8,4x4	12 luni
163	Curea alternator dreapta - Chevrolet M1009 a.f. 1985 6,2 Diesel V8,4x4	12 luni
183	Curea auxiliara pompa servo 3(3.1 V6 benzin Ford)	12 luni
187	Cablu tensiune înalta (3.1 V6 benzin Ford)	3 luni
188	Demaror (3.1 V6 benzin Ford)	3 luni

Numai în cazul de ne admiterie a cerințelor menționate mai jos.

Garantia nu funcționează:

- în cazul deteriorarea mecanică a pieselor de schimb în procesul de montare, demontare și exploatare a unității de transport;
- aflarea corpurilor străine și lichidelor tehnice (apa,ulei,sau alte lichide) ;
- piesele de schimb, deteriorări influențate de corozie.
- fixarea ne uniforma a pieselor de schimb;
- în cazul în care pieselor de schimb nu se folosește conform destinație;

Director comercial SRL TRUCK&CONSTRUCT

DOGOTARI Iulian

