

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Reparația sediului Centrului de Sanatate Grozești

LUNA	I	II	III
1.Lucrări de demolare			
2.Uși			
3.Pardoseli			
4. Pereți despărțitori			
5.Finisări interioare			
6.Aprovizionare cu apă rece si caldă			
7.Retele interioare de canalizare			
8.Pereu gr.1m			
9.Pavare platforme			
10. Incalzire			
11. Echipament Electric			
Diverse			

Nume: **Mamaliga Iulian**
 Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**
 Denumirea întreprinderii: **SC "NISCONSLUX" SRL**
 Semnat electronic:

