

SC “STACI GRUP” S.R.L.

c/f 1011600005156, mun. Chisinau, str. Podgorenilor 97, bir.20,
BC Moldindconbank S.A., Fil. “Invest” MD79ML000000002251329136, c/b MOLDMMD2X329, TVA 0607764
Tel: 022-46-34-90 Administrator Pelivan Ecaterina

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR:

“Lucrări exterioare de termoizolare a fatadei, schimbarea tîmplăriei și reparatia pereului, reparatia interioara a etajului 1 cu retelele ingineresti si modernizare sistemului interior de incalzire pentru cladirea Centrului de Sanatate Roscani din satul Roscani, raionul Anenii Noi”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020-2021	
		180 de zile calendaristice ,dupa semnarea si inregistrarea contractului.	
1.	Capitolul 1. Lucrari de constructie		
2.	1.1 Capitolul 1.1 .Lucrari Exterioare		
3.	Capitolul 1.1.1 Inlocuirea tîmplăriei		
4.	Capitolul 1.1.2Termoizolarea fasadelor cu polistiren expandat de 100 mm		
5.	Capitolul 1.1.3 Pereu		
6.	Capitolul 1.1.4 Inlocuirea asbocimentului cu tigla metalica		
7.	Capitolul 1.1.5 Jgheaburi si burlane		
8.	Capitolul 1.1.6 Reparatia scarilor exterioare (partea stînga a blocului)		
9.	1.Lucrari de constructie		
10.	Capitolul 1.1 Reparatia interioara		
11.	Capitolul 1.1.1 Etajul 1		
12.	Capitolul 1.1.1.1 Reparatia peretilor interiori		
13.	Capitolul 1.1.1.2 Reparatia pardoselei		
14.	Capitolul 1.1.1.3 Reparatia tavanului interior		
15.	Capitolul 1.1.1.4 Demolari		
16.	Capitolul 1.1.1.5 Zidarie		

SC “STACI GRUP” S.R.L.

c/f 1011600005156, mun. Chisinau, str. Podgorenilor 97, bir.20,
BC Moldindconbank S.A, Fil. “Invest” MD79ML.000000002251329136, c/b MOLDM2X329, TVA 0607764
Tel: 022-46-34-90 Administrator Pelivan Ecaterina

17.	Capitolul 1.1.1.6 Constructii PVC	→
18.	Capitolul 1.1.1.7 Timplaria interioara	→
19.	Capitolul 1.1.1.8 Electricitate	→
20.	Capitolul 1.1.1.9 Tehnica Sanitara	→
21.	Capitolul 1.1.1.10 Ventilare	→
22.	Capitolul 1.1.1.11 Demontarea gratilor din metal	→
23.	Capitolul 1.1.1.12 Sistem de incalzire	→
24.	Capitolul 1.1.2 Etajul 2	→
25.	Capitolul 1.1.2.1. Reparatia pardoselei	→
26.	Capitolul 1.1.2.2 Sistem de incalzire	→
27.	2 Lucrari de montare	→
28.	Capitolul 2.1 Reparatia interioara	→
29.	Capitolul 2.1.1 Etajul 1	→
30.	Capitolul 2.1.1.1 Electricitate	→
31.	Capitolul 2.1.1.2 Apeduct si obiecte sanitare	→
32.	Capitolul 2.1.1.3 Sistem de incalzire	→
33.	Capitolul 2.1.2 Etajul 2	→
34.	Capitolul 2.1.2.1 Sistem de incalzire	→
35.	Capitolul 3. Utilaj	→
36.	Capitolul 3.1 Reparatia interioara	→
37.	Capitolul 3.1.1 Etajul 1	→
38.	Capitolul 3.1.1.1 Electriceitate	→
39.	Capitolul 3.1.1.2 Apeduct si obiecte sanitare	→
40.	Capitolul 3.1.1.3 Sistem de incalzire	→
41.	Capitolul 3.1.2 Etajul 2	→
42.	Capitolul 3.1.2.1 Sistem de incalzire	→

Director: SRL” Staci Grup”

Pelivan Ecaterina