

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 4, 5, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 3,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1757068173697 din 17.09.2025
Obiectul achiziției: Servicii de reparație a utilajului Compact plus Bbraun din secția ATI (pompe)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5
Servicii				
Lot1 Servicii de reparație a utilajului Compact plus Bbraun din secția ATI (pompe)				
Lot 1.1 Perfusor Compact Plus B.Braun Ref.N8717030 (seria nr. 043892)	Lot 1.1 Perfusor Compact Plus B.Braun Ref.N8717030 (seria nr. 043892)	Înlăturarea defectelor: 1. Eroare clești blocați; 2. Carcasă deteriorată; 3. Display defect. Reparația include toate piesele care necesită a fi schimbate pentru restabilirea funcționalității, serviciile de instalare și calibrarea pompelor. Să se prezinte certificatul de autorizare de la producător pentru executarea lucrărilor sus menționate.	Înlăturarea defectelor: Înlocuirea Housing upper part PCP Ref.N 34522103; Display board with display PCP Ref.: 34522116.	CE, DoC
Lot 1.2 Perfusor Compact Plus B.Braun Ref.N8717030 seria nr. 044164	Lot 1.2 Perfusor Compact Plus B.Braun Ref.N8717030 seria nr. 044164		Înlăturarea defectelor: Înlocuirea Housing upper part PCP Ref.N 34522103; Display board with display PCP Ref.: 34522116; Claw mechanism PCP Ref.: 34522106.	CE, DoC
Lot 1.3 Perfusor Compact Plus B.Braun Ref.N8717030 seria nr. 046640	Lot 1.3 Perfusor Compact Plus B.Braun Ref.N8717030 seria nr. 046640		Înlăturarea defectelor: Înlocuirea Housing upper part PCP Ref.N 34522103; Display board with	CE, DoC

		Garanție la piesele schimbate minim 6 luni.	display PCP Ref.: 34522116; Claw mechanism PCP Ref.: 34522106.	
Lot 1.4 Perfusor Compact Plus B.Braun Ref.N8717030 seria nr.035725	Lot 1.4 Perfusor Compact Plus B.Braun Ref.N8717030 seria nr.035725		Înlăturarea defectelor: Înlocuirea Display board with display PCP Ref.: 34522116; Housing lower part PCP Ref.: 34522103.	CE, DoC

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Igor Perepelița În calitate de:Administrator

Ofertantul: Tetis Internatinal Co SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Calea Orheiului 103/3

