

Graficul de executare al lucrărilor - Lucrări de reparație capitală a Centrului de Sănătate Hîncești
pentru perioada 01.12.2021 – 31.03.2023

Anul 2021 - 2023																		
Nr d/o	Denumire lucrare executată	decembrie	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	ianuarie	februarie	martie	aprilie
1	<u>Lucrări de construcție exterioare</u>																	
1.1	Acoperisul	X	X	X	X	X	X											
1.2	Fasada		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1.3	Ferestre				X	X	X											
1.4	Soclu				X	X	X	X	X	X	X	X	X					
1.5	Construcții ingineresti						X	X	X	X	X	X	X	X				
1.6	Scările exterioare				X	X	X	X	X	X								
1.7	Pereul					X	X	X	X	X	X							
1.8	Lucrări amenajare exterioare						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1.9	Teren pentru gunoi														X	X		
1.10	Lucrări diverse					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.11	Обрамление												X	X	X	X		
1.12	Fundația pentru ascensor									X	X	X						
2	<u>Lucrări de construcții interioare</u>																	
2.1	Subsolul								X	X	X	X	X	X				
2.2	Cabinet radiografie										X	X	X	X	X	X	X	
2.3	Tîmplărie											X	X	X	X			
2.4	Termoficare											X	X	X				
2.5	Coridor												X	X	X	X		
3	<u>Lucrări tehnico-sanitare ventilare</u>					X	X	X	X	X	X							
4	<u>Semnalizare incendiu</u>						X	X	X	X	X	X	X					
5	<u>Ascensor</u>																	
5.1	Confecții metalice								X	X	X	X	X					
5.2	Procurarea utilajului		X	X	X													
6	<u>Cabinet rentghen</u>																	
6.1	Lucrări de construcție										X	X	X	X	X	X	X	
6.2	Procurarea utilajului		X	X	X													

Data completării: 01 noiembrie 2021

Semnat: _____

Nume: Mucan Irina

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator SRL "SUNGA"