

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1748508356144	din	29.05.2025
Obiectul achiziției: <u>Servicii de reparație (inclusiv piesele de schimb) a centralelor termice</u>			

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1. Servicii de reparație (inclusiv piesele de schimb) a centralelor termice						
1.1.Cazan Erensan 290 kW cu arzător Lamborghini – 350kW (CSP Chișinău, mun. Chișinău, str. Al.Hajdeu, 49)	Cazan Erensan 290 kW cu arzător Lamborghini – 350kW	MDA	Kazinst Grup SRL	Panoul de automatizare a circuitului de pompare a centralei termice – reparație. Arzător de gaze – 2 buc. – înlocuire..	Panoul de automatizare a circuitului de pompare a centralei termice – reparație. Arzător de gaze – 2 buc. – înlocuire..	
1.2.Cazan Aifel 70 kW(CSP Chișinău, or.Criuleni, str.Biruința, 1)	Cazan Aifel 70 kW	MDA	Kazinst Grup SRL	Montarea pompei de circulație pe retur. Pompa 25/8	Montarea pompei de circulație pe retur. Pompa 25/8	
1.3.Airfel 40kW (CSP Hîncești, or. Cimișlia, str. Cetatea Albă, 27)	Airfel 40kW		Kazinst Grup SRL	Defectă rampa de gaz – reparație.	Defectă rampa de gaz – reparație.	
1.4.Centrala termică (CSP Edineț, or.Dondușeni, str.Păcii, 5)	Centrala termică	MDA	Kazinst Grup SRL	Înlocuirea sistemului de detecție a gazelor naturale (detector în set cu clapeta)	Înlocuirea sistemului de detecție a gazelor naturale (detector în set cu clapeta)	
1.5.Cazan Airfel Digifel PRemix 40 kW (CSP Soroca, or.Drochia, str. S.Lazo, 9)	Cazan Airfel Digifel PRemix 40 kW	MDA	Kazinst Grup SRL	Înlocuirea clapetei de siguranță 3 bar.	Înlocuirea clapetei de siguranță 3 bar.	
1.6.Cazan Thermona 50kW și Cazan Airfel Premix 38 kW (CSP Cahul, or.Cahul, str.Republicii, 20)	Cazan Thermona 50kW și Cazan Airfel Premix 38 kW	MDA	Kazinst Grup SRL	Cazan Thermona – înlocuirea clapetei și a semnalizatorului de gaze Cazan Airfel – este necesar	Cazan Thermona – înlocuirea clapetei și a semnalizatorului de gaze Cazan Airfel – este necesar	

				stabilizator de tensiune	stabilizator de tensiune	
1.7.Cazan Saunier Duval 24 kW (CSP Cahul, or.Taraclia, str.Mira, 1)	Cazan Saunier Duval 24 kW	MDA	Kazinst Grup SRL	Montare pompă de circulație pe retur 25/8 Placa electronică - verificare și la necesitate înlocuire sau reparație	Montare pompă de circulație pe retur 25/8 Placa electronică - verificare și la necesitate înlocuire sau reparație	
1.8.Cazan Power X28 kW și Cazan Nova Florida 24 kW (CSP Bălți, or.Sîngerei, str.N.Testemițeanu, 13)	Cazan Power X28 kW și Cazan Nova Florida 24 kW	MDA	Kazinst Grup SRL	Cazan Power X 28 kW –înlocuire filtrul magnetic Cazan Nova Florida 24 k W – înlocuirea sistemului de conectare a agentului termic.	Cazan Power X 28 kW –înlocuire filtrul magnetic Cazan Nova Florida 24 k W – înlocuirea sistemului de conectare a agentului termic.	
1.9.Centrala termică (CSP Orhei, or.Șoldănești, str.Păcii, 13)	Centrala termică	MDA	Kazinst Grup SRL	Necesită vas de expansiune 100L a centralei termice. Placa electronică. - verificare și la necesitate înlocuire sau reparație	Necesită vas de expansiune 100L a centralei termice. Placa electronică. - verificare și la necesitate înlocuire sau reparație	
1.10.Cazan Riello Condexa 90 kW (CSP Orhei, or.Telenești, str.Eugen Coca, 4)	Cazan Riello Condexa 90 kW	MDA	Kazinst Grup SRL	Montare manometru de presiune a agentului termic	Montare manometru de presiune a agentului termic	
1.11.Cazan Thermona 50 kW (CSP Căușeni, or.Anenii Noi, str.Suvorov, 34)	Cazan Thermona 50 kW	MDA	Kazinst Grup SRL	Înlocuirea pompei de circulație Fluxostat - verificare și la necesitate înlocuire sau reparație	Înlocuirea pompei de circulație Fluxostat - verificare și la necesitate înlocuire sau reparație	
1.12.Cazan Airfell 5/65K (CSP Comrat, or.Comrat, str.Pobeda, 26)	Cazan Airfell 5/65K	MDA	Kazinst Grup SRL	Instalarea stabilizatorului de tensiune electrică	Instalarea stabilizatorului de tensiune electrică	
1.13.Cazan Airfel 40 kW (CSP Hîncești, or.Cimișlia, str.Cetatea Albă, 27)	Cazan Airfel 40 kW	MDA	Kazinst Grup SRL	Defectă rampa de gaz - verificarea și la necesitate înlocuire sau reparație.	Defectă rampa de gaz - verificarea și la necesitate înlocuire sau reparație.	
1.14.Cazan Sime 55 kW Cazan Termona 50 kW (CSP Ungheni, or. Ungheni, str. Cosmescu, 5)	Cazan Sime 55 kW Cazan Termona 50 kW	MDA	Kazinst Grup SRL	Placa electronică – verificare și la necesitate înlocuire sau reparație Înlocuirea vanei de gaz	Placa electronică – verificare și la necesitate înlocuire sau reparație Înlocuirea vanei de gaz	

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Haiducov Serghei În calitate de: Administrator

Ofertantul: Kazinst Grup SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Lunca Biculuinr.26/1