

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. _____
din “ ____ ” _____ 20____

**Lucrări de reparație a sediului Agenției din str. A.Pușkin nr.22,
mun.Chișinău**

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Nr d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022											
		90 zile calendaristice											
		LUNI											
		I				II				III			
1	Organizare șantier	■											
2	Demolări (secția 1)	■	■	■									
3	Reparația (secția 1)				■	■	■	■	■	■	■	■	
4	Încălzire (secția 1)				■	■	■	■	■		■	■	■
5	Rețele electrice interne (secția 1)				■	■	■	■	■		■	■	■
6	Semnalizarea de incendiu (secția 1)				■	■	■	■	■			■	■
7	Telefonie,internet (secția 1)				■	■	■	■	■			■	■
8	Demolări (secția 2)		■	■									
9	Reparația (secția 2)				■	■	■	■	■	■	■	■	
10	Apeduct,canalizare (secția 2)				■	■	■	■	■		■	■	■
11	Încălzire (secția 2)				■	■	■	■	■		■	■	■
12	Rețele electrice interne (secția 2)				■	■	■	■	■		■	■	■
13	Semnalizare de incendiu (secția 2)				■	■	■	■	■			■	■
14	Telefonie,internet (secția 2)				■	■	■	■	■			■	■

Executarea lucrărilor : Lucrările vor fi executate în termen de 90 zile calendaristice
de la data înregistrării contractului la MF

Semnat_____

Nume: Munteanu Mihail

Funcția în cadrul întreprinderii : Director

Denumirea întreprinderii „MAGDA” S.R.L.