

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr 01 din 30 mai 2024

privind lucrarea :

«Reparatia capitala Centrului Cultural s.Gaidar, r-ul Ceadir-Lunga»

executată la obiectul:

Reparatia capitala Centrului Cultural s.Gaidar, r-ul Ceadir-Lunga»

în cadrul contractului de antrepriză nr.59 din 26.09.2022; nr. 65 din 15.09.2023, înregistrat la Agenția

Achiziții Publice

cu nr. _____ din _____ încheiat între *Примария с.Гайдары в лице примара Киося И.Г. и SRL*

“Zagorlar” в лице директора Димитрогло Н.Д.

pentru «Reparatia capitala Centrului Cultural s.Gaidar, r-ul Ceadir-Lunga»

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr _____ eliberată din
Registrul de stat al persoanelor juridice la _____


2. Comisia de recepție și s-a desfășurat activitatea în intervalul de la ora _____
Fiind formată din:

Președintele Comisiei: *Примар с.Гайдары – Киося И.Г.*

Membrii Comisiei:

1. Diriginte de santier – Arabadji I.F.

2. Responsabil tehnic – Tanasoglo F.K.

3. *Ямак Ф.П.* 

4. *Чеботарь Ц.К.*

5. *Киося А.А*

3. Au mai participat la recepție:

Директор SRL “Zagorlar» SRL Димитрогло Н.Д.

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete
 2) piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
 3) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
 4) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: принять выполненные работы
6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: завершение строительных работ
7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Ввод в эксплуатацию законченного объекта
- 7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
 Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conținutul _____, certificatul despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal
8. Prezentul proces - verbal, conținând 2 fișe și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 fișe, a fost încheiat astăzi _____ în 3 exemplare.

Președintele Comisiei:

Примария с.Гайдары – Киося И.Г.

Membrii Comisiei:

1. Diriginte de santier – Arabadji I.F.
2. Responsabil tehnic – Tanasoglo F.K.
3. Янак Ф.В.
4. Чедотарь И.К.
5. Киося А.А.



TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL

SRL „Zagorlar” Димитрогло Н.Д.
director


PRIMITĂ:
BENEFICIARUL

Примария с.Гайдары

L.Ș.



L.Ș.



la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Anexa nr.1
Nr. 01 din 30 mai 2024

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete.

Димитрогло Н.Д.
(Nume, Prenume)

Танасогло Ф.К.
(Nume, Prenume)

Киося И.Г.
(Nume, Prenume)



Директор SRL "Zagorlar"
(Funcția)



Технический надзор
(Funcția)



Примар с.Гайдары
(Funcția)

la procesul – verbal de recepție la terminarea

Nr. 01 din 30

mai

Lista lucrărilor cuprinse in Documentația Tehnica ce n-au fost executate

Димитрогло Н.Д.

(Nume, Prenume)

Танасогло Ф.К.

(Nume, Prenume)

Киося И.Г.

(Nume, Prenume)



Директор SRL «Zagorlar»

(Funcția)

Технический надзор

(Funcția)

Примар с.Гайдары

(Funcția)

Anexa nr.3
la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 01 din 30 mai 2024

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

Димитрогло Н.Д.
(Nume, Prenume)

Танасогло Ф.К.
(Nume, Prenume)

Киося И.Г.
(Nume, Prenume)



Директор SRL "Zagorlar"
(Funcția)



Технический надзор
(Funcția)



Примар с.Гайдары
(Funcția)