

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparații curente a sediului DDF Ungheni din or. Ungheni, str. Națională, 17

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021		
		Luna		
		Octombrie 15-31	Noiembrie 1-31	Decembrie 1-15
1.	-Semnarea contractului -Organizare de șantier. -Aprovizionarea obiectului cu materiale necesare -Amenajarea pentru lucru. -Inceperea lucrarilor	XX XX XX XX XX XX		
2.	Obiect : Categorica de lucrări: Lucrări de reparații curente a sediului DDF Ungheni din or. Ungheni, str. Națională, 17 1)Lucrari de tencuieli 2)Lucrari de glet 3)Lucrari de slefuire 4)Zugraveli in 2 straturi 5)Lucrari sanitare dupa procesul de reparatie (curatenie)		XXXX XXXX XX XX	XX XX XX

Cu stimă,

Data completării: 10 Octombrie 2021

Semnat: Semnătură electronică

Nume/prenume: Cojocaru Corina

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei „Casabella Group” SRL

Adresa r-ul Strasenii s. Zamcioji

IDNO 1014600026503

