

А К Т
о приемки установки в эксплуатацию

Город Кишинёв

«01» ноября 2019г.

Рабочая комиссия, назначенная **SRL "ExFactor-Grup"**
(наименование организации заказчика)

Приказом от «___» №.....

В составе:

Председателя - представителя заказчика **Директор Тону В.**
(должность, фамилия, имя, отчество)

Членов комиссии представителей:

Монтажной организации **SRL "Eventus-Prim" Тех. Директор Стратулат В.В.**
(должность, фамилия, имя, отчество)

Пусконаладочной организации **SRL "Eventus-Prim" Тех. Директор Стратулат В.В.**
(должность, фамилия, имя, отчество)

Органа госпожнадзора *Sef DSS-Medicale S. Chiriac*
(должность, фамилия, имя, отчество)

Провела проверку выполненных работ и установила:

1. Монтажно-наладочной (пусконаладочной) организацией предъявлены к приемке установки: **автоматической пожарной сигнализации, автоматизации газораспределительных сетей и автономной пожарной сигнализации в квартирах жилого комплекса**
(наименование установки)

смонтированная в **"Bloc locativ cu parcare subterana din str.Puskin 28, mun.Chisinau"**
(наименование объекта)

по **проекту**
(проекту, акту обследования)

разработанному
(наименование организации или состав комиссии)

2. Монтажные работы выполнены **SRL "Eventus-Prim"**
(наименование монтажной организации)

с «01» октября 2018г. по «23» сентября 2019г.

3. Пусконаладочные работы выполнены **SRL "Eventus-Prim"**
(наименование пусконаладочной организации)

с «24» сентября 2019г. по «01» ноября 2019г.

4. Выявленные в процессе комплексного опробования дефекты и недоделки устранены (при необходимости указать в приложении к настоящему акту).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ.

Установки автоматической пожарной сигнализации, автоматизации газораспределительных сетей и автономной пожарной сигнализации в квартирах жилого комплекса прошедшие комплексное опробование, включая и пусконаладочные работы, считать принятыми в эксплуатацию с «01» ноября 2019г. с оценкой качества работ на ХОРОШО.

(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Перечень прилагаемой к акту документации:

1. Акт об окончании пусконаладочных работ.
2. Акт обследования.

Комиссия:

Председатель комиссии
(подпись, место печати)

Члены комиссии:

.....
(подпись, место печати)

.....
(подпись, место печати)

А К Т
об окончании пусконаладочных работ.

Город Кишинёв

«01» ноября 2019г.

Комиссия в составе представителей:

Заказчика **SRL "ExFactor-Grup"** Директор **Тону В.**
(должность, фамилия, имя, отчество)

Монтажно-наладочной (пусконаладочной) организации **SRL "Eventus-Prim"**

Тех. Директор **Стратулат В.В.**
(должность, фамилия, имя, отчество)

установила:
с «24» сентября 2019г. по «01» ноября 2019г.

SRL "Eventus-Prim"
(наименование монтажно-наладочной или пусконаладочной организации)

проводились пусконаладочные работы установок **автоматической пожарной сигнализации, автоматизации газораспределительных сетей и автономной пожарной сигнализации в квартирах жилого комплекса**
(наименование установки)

смонтированной в **" Bloc locativ cu parcare subterana din str.Puskin 28, mun.Chisinau"**
(наименование объекта)

согласно проекту и договору подряда №01/10 от 01.10.2018г.

В результате проведенных работ выполнено: пуско-наладка установок автоматической пожарной сигнализации, автоматизации газораспределительных сетей и автономной пожарной сигнализации в квартирах жилого комплекса, включая испытания работоспособности установок.

С подписанием настоящего акта пусконаладочные работы считаются выполненными, а установки, прошедшие пусконаладочные работы, считать готовыми для предъявления приемочной комиссии к приемке в эксплуатацию.

.....
(для дополнительной информации)

К акту прилагается: Ведомость смонтированных приборов и оборудования

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

Заказчика

Монтажно-наладочной организации.....



ВЕДОМОСТЬ
смонтированных приборов и оборудования

"Bloc locativ cu parcare subterana din str.Puskin 28, mun.Chisinau".....
(наименование строительства)

по проекту

№	Наименование	Тип	Кол-во
1	Пульт контроля и управления	C2000-M	4 шт.
2	Датчик магнитоконтактный	СМК ИО-102	4 шт.
3	Блок индикации	C2000-БКИ	2 шт.
4	Прибор приёмно-контрольный	Сигнал-20П	7 шт.
5	Пульт управления	C2000-ПУ	7 шт.
6	Контрольно-пусковой блок	C2000-КПБ	9 шт.
7	Резервный источник питания	РИП-12В исп.14	12 шт.
8	Прибор приёмно-контрольный	Сигнал-10	1 шт.
9	Извещатель пожарный тепловой	ИП103-5/1	4 шт.
10	Извещатель пожарный дымовой	ИП212-45	147 шт.
11	Извещатель пожарный дымовой автономный	ИП212-142М	145 шт.
12	Сирена	АСТ-10	12 шт.
13	Щит управления сигнализации	ЩУС	10 шт.
14	Реле электроконтактное 12В	МУ4	3 шт.
15	Радиопередатчик	Links	1 шт.
16	Аккумулятор 12В, 7 А/ч	Ultracell	12 шт.
17	Извещатель пожарный ручной	ИПР513-3М	12 шт.
18	Релейный блок	C2000-СП1 исп.01	1 шт.
19	Сигнализатор загазованности СН4+СО	LH-88	49 шт.
20	Вентилятор дымоудаления и подпора	ДУ, ПД	2 шт.
21	Клапан отсекающий газа	12В	49 шт.
22	Клапан дымоприёма	КПУ	2 шт.
23	Кабельная продукция	КСВВнг-LS	4400м.
24	Датчик ИК	LC-100	2 шт.

Принял:
(должность, фамилия, имя, отчество представителя заказчика)

Сдал: Тех. Директор Стратулат В.В.
(должность, фамилия, имя, отчество представителя монтажной организации)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Город Кишинёв

«01» октября 2018г.

Объект: "Bloc locativ cu parcare subterana din str.Puskin 28, mun.Chisinau".....
(наименование)

Комиссия в составе представителей:

Заказчика SRL "ExFactor-Grup" Директор Тону В.
(должность, Ф.И.О.)

Монтажно-наладочной организации SRL "Eventus-Prim" Тех. Директор Стратулат В.В....
(должность, Ф.И.О.)

Произвела обследование "Bloc locativ cu parcare subterana"
(наименование объекта)

Находящегося по адресу str.Puskin 28, mun.Chisinau.....

И установила, что объект состоит из одного здания с подземной парковкой
(одного, двух зданий или помещений в одном строении)

Занимаемых SRL "ExFactor-Grup"
(наименование служб)

Вид строения железобетонное
(деревянное, каменное, железобетонное)

Этажность 1S+P+6E

Подлежит оборудованию автоматической пожарной сигнализации, автоматизации газораспределительных сетей и автономной пожарной сигнализации в квартирах жилого комплекса
(охранной, пожарной, охранно-пожарной)

Тип извещателей Дымовой ИП212-45, ручной ИПР513-3М, дымовой автономный ИП212-142М.....

Приемно-контрольные приборы Сигнал-20П, С2000-М, С2000-КПБ, С2000-БКИ, С2000-ПУ установленные в помещении охраны.....
(название прибора, место установки)

С подключением с выходом на пост охраны и на ПЦН.....
(на ПЦН, автономная, с выходом на вахту)

Установка оповещателей Сирена АСТ-10 на стене в подъездных коридорах каждого этажа жилого комплекса.....
(название, тип, место установки)

Провода проложить скрыто - 4400м.....
(открыто, скрыто, протяженность, м.)

Защитить **пластиковой ПВХ трубой**.....
(уголком, трубой, металлорукавом, протяженность, м.)

Электропитание установок ОС, ПС, ОПС осуществить от **Резервированного источника питания РИП-12В исп.14П**

План-схема прилагается (**проект**).....

Задание заказчику по технической укрепленности объекта прилагается

Выполнение работ по монтажу установки АУ, СИ планируется провести в октябрь 2018г. - октябрь 2019г.

Настоящий акт составлен в трёх экземплярах.

Представители:

Заказчика.....



Монтажно-наладочной организации.....



А К Т
о приемки установки в эксплуатацию

Город Кишинёв

«01» ноября 2019г.

Рабочая комиссия, назначенная **SRL "ExFactor-Grup"**
(наименование организации заказчика)

Приказом от «___» №.....

В составе:

Председателя - представителя заказчика **Директор Тону В.**
(должность, фамилия, имя, отчество)

Членов комиссии представителей:

Монтажной организации **SRL "Eventus-Prim" Тех. Директор Стратулат В.В.**
(должность, фамилия, имя, отчество)

Пусконаладочной организации **SRL "Eventus-Prim" Тех. Директор Стратулат В.В.**
(должность, фамилия, имя, отчество)

Органа госпожнадзора *Def. DSSMORIC & Chiriac*
(должность, фамилия, имя, отчество)

Провела проверку выполненных работ и установила:

1. Монтажно-наладочной (пусконаладочной) организацией предъявлены к приемке установки: **автоматического порошкового пожаротушения в подземной парковке жилого комплекса, автоматизация дымоудаления**
(наименование установки)

смонтированная в **"Bloc locativ cu parcare subterana din str.Puskin 28, mun.Chisinau"**
(наименование объекта)

по **проекту**
(проекту, акту обследования)

разработанному
(наименование организации или состав комиссии)

2. Монтажные работы выполнены **SRL "Eventus-Prim"**
(наименование монтажной организации)
с «01» октября 2018г. по «23» сентября 2019г.

3. Пусконаладочные работы выполнены **SRL "Eventus-Prim"**
(наименование пусконаладочной организации)
с «24» сентября 2019г. по «01» ноября 2019г.

4. Выявленные в процессе комплексного опробования дефекты и недоделки устранены (при необходимости указать в приложении к настоящему акту).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ.

Установки автоматического водяного пожаротушения в подземной парковке жилого комплекса, автоматизация пожаротушения от пожарных кранов жилого комплекса прошедшие комплексное опробование, включая и пусконаладочные работы, считать принятыми в эксплуатацию с «01» ноября 2019г. с оценкой качества работ на ХОРОШО.

(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Перечень прилагаемой к акту документации:

1. Акт об окончании пусконаладочных работ.
2. Акт обследования.

Комиссия:

Председатель комиссии

(подпись, место печати)

Члены комиссии:

(подпись, место печати)

(подпись, место печати)

А К Т
о б о к о н ч а н и и п у с к о н а л а д о ч н ы х р а б о т .

Город Кишинёв

«01» ноября 2019г.

Комиссия в составе представителей:

Заказчика **SRL "ExFactor-Grup" Директор Тону В.**
(должность, фамилия, имя, отчество)

Монтажно-наладочной (пусконаладочной) организации **SRL "Eventus-Prim"**

Тех. Директор Стратулат В.В.
(должность, фамилия, имя, отчество)

установила:

с «24» сентября 2019г. по «01» ноября 2019г.

SRL "Eventus-Prim"
(наименование монтажно-наладочной или пусконаладочной организации)

проводились пусконаладочные работы установок **автоматического порошкового пожаротушения в подземной парковке жилого комплекса, автоматизация дымоудаления.**
(наименование установки)

смонтированной в **"Bloc locativ cu parcare subterana din str.Puskin 28, mun.Chisinau"**
(наименование объекта)

согласно проекту и договору подряда №01/10 от 01.10.2018г.

В результате проведенных работ выполнено: пуско-наладка установок автоматического порошкового пожаротушения в подземной парковке жилого комплекса, автоматизация дымоудаления, включая испытания работоспособности установок.

С подписанием настоящего акта пусконаладочные работы считаются выполненными, а установки, прошедшие пусконаладочные работы, считать готовыми для предъявления приемочной комиссии к приемке в эксплуатацию.

.....
(для дополнительной информации)

К акту прилагается: Ведомость смонтированных приборов и оборудования

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

Заказчика

Монтажно-наладочной организации



ВЕДОМОСТЬ
смонтированных приборов и оборудования

"Bloc locativ cu parcare subterana din str.Puskin 28, mun.Chisinau"
(наименование строительства)

по проекту

№	Наименование	Тип	Кол-во
1	Извещатель пожарный тепловой	ИП103-5/1	90 шт.
2	Модуль порошкового пожаротушения	Тунгус-9	36 шт.
3	Прибор приёмно-контрольный	Сигнал-10	2 шт.
4	Светозвуковое табло "Порошок! Не входи!"	Молния-12	2 шт.
5	Контрольно-пусковой блок	C2000-КПБ	3 шт.
6	Резервный источник питания	РИП12 исп.14	2 шт.
7	Аккумулятор 12В, 7 А/ч	Ultracell	2 шт.
8	Светозвуковое табло "Порошок! Уходи!"	Молния-12	2 шт.
9	Датчик магнитоконтактный	СМК ИО-102-2	2 шт.
10	Светозвуковое табло "Автоматика отключена"	Молния-12	1 шт.
11	Кабельная продукция	КСВВнг-LS	1700м.
12	Релейный блок	C2000-СП1 исп.01	1 шт.
13	Блок индикации	C2000-БКИ	1 шт.
14	Пульт управления	C2000-ПУ	2 шт.
15	Сигнализатор загазованности СН4+СО	GSD-339	8 шт.
16	Сирена	АСТ-10	2 шт.
17	Элемент дистанционного управления	ЭДУ513-3М	7 шт.
18	Прибор приёмно-контрольный	Сигнал-20П	1 шт.

Принял:
(должность, фамилия, имя, отчество представителя заказчика)

Сдал: Тех. Директор Стратулат В.В.
(должность, фамилия, имя, отчество представителя монтажной организации)



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Город Кишинёв

«01» октября 2018г.

Объект: "Bloc locativ cu parcare subterana din str.Puskin 28, mun.Chisinau".....
(наименование)

Комиссия в составе представителей:

Заказчика SRL "ExFactor-Grup" Директор Тону В.
(должность, Ф.И.О.)

Монтажно-наладочной организации SRL "Eventus-Prim" Тех. Директор Стратулат В.В....
(должность, Ф.И.О.)

Произвела обследование "Bloc locativ cu parcare subterana"
(наименование объекта)

Находящегося по адресу str.Puskin 28, mun.Chisinau.....

И установила, что объект состоит из одного здания с подземной парковкой
(одного, двух зданий или помещений в одном строении)

Занимаемых SRL "ExFactor-Grup"
(наименование служб)

Вид строения железобетонное
(деревянное, каменное, железобетонное)

Этажность 1S+P+6E

Подлежит оборудованию автоматического порошкового пожаротушения в подземной парковке жилого комплекса, автоматизация дымоудаления
(охранной, пожарной, охранно-пожарной)

Тип модулей Тунгус-9

Приемно-контрольные приборы Сигнал-10, С2000-БКИ, С2000-СП1 исп.01, С2000-КПБ, Сигнал-20П установленные в помещении поста охраны
(название прибора, место установки)

С подключением с выходом на пост охраны и на ПЦН.....
(на ПЦН, автономная, с выходом на вахту)

Установка оповещателей Сирена АСТ-10 на стене в подземной парковке и в посту охраны.....
(название, тип, место установки)

Трубопровод проложить скрыто - 1700м.....
(открыто, скрыто, протяженность, м.)

Защитить ПВХ трубой.....
(уголком, трубой, металлорукавом, протяженность, м.)

Электропитание установок управления осуществить от Резервированного источника питания РИП-12В исп.14

План-схема прилагается (проект).....

Задание заказчику по технической укреплённости объекта прилагается

Выполнение работ по монтажу установки АПТ планируется провести в октябрь 2018г. - октябрь 2019г.

Настоящий акт составлен в трёх экземплярах.

Представители:

Заказчика.....



Монтажно-наладочной организации.....

