

"CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE" SRL "ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СЕРТИФИКАЦИИ" ООО MD 2001, mun. Chișinău, str. Melestiu, nr. 22A, tel. (022) 208151, (022) 208166, www.ctsic.md, e-mail: office@ctsic.md



RAPORT DE INSPECŢIE

Nr. OI IPP-1659-2024 din 19 ianuarie 2024

ORGANISMUL DE INSPECȚIE din cadrul SRL "CTSIC", certificat de acreditare OI-009

PRODUSUL:

Motorină ULSD 10 PPM (cod NCM MD 2710 1943)

PRODUCĂTORUL:

---, țara de origine: Turcia

CLIENTUL:

"VERO-NADINA" SRL, MD, or. Nisporeni, str. Suveranității, 61, tel. 022 46-74-27

DATELE PRIVIND INSPECȚIA :

Inspecția a fost efectuată la punctul de trecere a frontierei vamale: Giurgiulești.

Data inspecției: 27.12.2023, condițiile de mediu: +11 °C.

Echipamente utilizate: ruletă cu lest, R20U3G; areometru ANT-1; dispozitiv pentru prelevarea probelor PV-1,0. Documente de referință utilizate în cadrul inspecției:

- HG476/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de transportare a produselor petroliere importate;
- HG1116/2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la depozitarea și comercializarea cu ridicata, prin sistem automatizat, a produselor petroliere identificate;
- SM EN 590:2022 "Carburanți pentru automobile. Motorină. Cerințe și metode de încercare";
- SM SR EN ISO 3170:2012 "Produse petroliere lichide. Eşantionare manuală";
- Standarde pentru metode de incercări, indicate in tabel pe verso;
- Procedura "Inspecția produselor petroliere" PL-47.

Lotul inspectat -2011,099 tone, conform Certificatului de cantitate nr. 887 din 25.12.2023 (Oil Terminal). Lotul este insoțit de Certificatul de calitate nr. 521069 din 17.12.2023 (Star Rafineri) si Invoice nr. SOCPROF 333 din 25.12.2023.

Data fabricației produsului și termen de garanție nu sunt indicate în documentele de însoțire.

Produsul este ambalat și livrat cu barja ROTANK 3 și transportat conform Cargo Manifest f/nr. din 25.12.2023 Raportul de inspecție este eliberat în baza:

- Raportului de identificare a produsului și prelevare a probei: nr. 152 din 27.12.2023;
- Raportului de încercări nr. 0032 din 18.01.2024, eliberat de LÎ "CTSIC", certificat de acreditare nr. LÎ-096 (rezultatele încercărilor sunt indicate în tabel pe verso);
- Raportului sumar de evaluare nr. OI IPP-1659 din 19.01.2024.

REZULTATELE INSPECȚIEI :

Produsul inspectat CORESPUNDE cerințelor obligatorii stabilite în:

HG1116/2002, p.22;

SM EN 590:2022, p.6.5.1, tab.1, ind. 2, 6-11, 13, 15-17; p.6.6.1, tab.2, ind.1-2 (gradul F)

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema de inspecție: inspecția calitativă a lotului de produs.

Tipul inspecției inspecția inițială. Categoria (faza) inspecției: furnizare (import).



Valentina JURAVLIOVA

Olga GODOROJA

Tabel: Rezultatele încercărilor de laborator conform Raportului de încercări nr.0032 din 18.01.2024

Condiții de mediu în laboratorul de încercări : temperatura: (22±3) °C, presiunea: (100±2) kPa

Nr	Denumirea caracteristicii	Indicele DN al metodei de	Limite					7	Valori	
		încercare	Minimum				Maximum		efective	Echipamente
1	2	3		4		5		6	7	
1.	Indice cetanic	SM EN ISO 4264:2019		46,0		-		54,8	Calcul	
2.	Punct de inflamabilitate în vas închis, °C	SM EN ISO 2719:2017/A1:2021	55,0						58	TB3, nr. 1491
3.	Reziduu de carbon, % (m/m)	SM EN ISO 10370:2016	•			0,30			0,01	Stanhope SETA 97400-3 N 1040041
4.	Cenuşă, % (m/m)	SM SR EN ISO 6245:2011	-				0,010		0,001	Cuptor de calcinare Nabertherm model LT 9/11/B410 N 337632
5.	Apă, % (m/m)	SM SR EN ISO 12937:2011	1				0,020		0,003	GR Scientific Karl Fisher Aquamax KF Plus N 711803
6.	Contaminare totală, mg/kg	SM EN 12662:2016	a shirt			s before	24	1.1	6,5	Kit de filtrare N 1043551
7.	Coroziune pe lamă de cupru (3 ore la 50°C)	SM SR EN ISO 2160:2012	clasa 1				1a	STANHOPE SETA N 1036031		
8.	Stabilitate la oxidare, g/m ³	SM SR EN ISO 12205:2011	altrat • antisés			25		8	Stanhope SETA 16900-7T N 1043624	
9.	Puterea de lubrifiere, diametrul urmei de uzură (wsd) la 60°C, μm	SM EN ISO 12156-1:2019	-			460			414	PCS Instruments tip HFRR N D 1524
10.	Viscozitate cinematică la 40°C, mm ² /s	SM EN ISO 3104:2021	2,000			4,500			2,779	Stabinger Viscometer TM SVM TM 3001
11.	Distilare: % (V/V) evaporat la 250°C % (V/V) % (V/V) evaporat la 350°C % (V/V) 95% (V/V) evaporat la °C	SM EN ISO 3405:2019	85			65 360,0			36,0 94,3 351,7	Anton PAAR ADU 5 N 5639286
1	and the second s		-		climă te	emperată	nperată			0
12.	Temperatura limita de filtrabilitate, °C, max	SM EN 116:2017	grad A	grad B	grad C	grad D	grad E	grad F	-32	Cameră frigorifică tip "LT/RBG-5400/2-M" LINETRONIC TECHNOLOGIES N 15041579
			+5	0	-5	-10	-15	-20		
13.	Densitate la 15°C, kg/m ³ , min max	SM SR EN ISO 12185:2011	820,0	820,0	820,0	815,0	815,0 815,0			Anton PAAR DMA
			845,0	845,0	845,0	845,0	845,0	845,0	830,3	4100 M, N 82029425

Șef secția inspecția produse petroliere

vefuil

Inspector

Valentina JURAVLIOVA

ANCHI BO

Olga GODOROJA

OI CTSIC DUCE RESPONSABILITATEA PENTRU REZULTATELE INSPECȚIEI DOAR LA DATA EFECTUĂRII INSPECȚIEI. PREZENTUL RAPORT DE INSPECȚIE NU POATE FI REPRODUS ȘI MULTIPLICAT FĂRĂ PERMISIUNEA OI CTSIC.