

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 13 din 20.07.2018

privind lucrarea de amenajare executată în cadrul proiectului **"Traseul turistic în 9 localități – crearea oportunităților de investire în turism"**, la obiectul **"Amenajarea complexului de agrement și ecoturism din satul Ulmu rn. Ialoveni"** în baza Contractelor de antrepriză nr.21/6-24, semnat la 29.11.2016, nr.21/9-29 semnat la 29.08.17 și nr.21/16-15 semnat la 04.05.18 încheiate între Agenția de Dezvoltare Regională Centru și SRL "Vipart Plus" pentru lucrările de amenajare .

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.2 , eliberată de Primăria s. Ulmu rn. Ialoveni la data 30.01.2017, cu valabilitate pînă la 36 luni .

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 20.07.2018 - _____, fiind formată din:

Președintele comisiei

Veaceslav DRUCEANU - Primar satul Ulmu;

Secretarul comisiei

Mihai URSU – Responsabil tehnic SRL "UȘU";

Membrii comisiei

Viorel JARDAN – Director ADR Centru;

Oleg SECRIERU – Șef SMP ADR Centru;

Tudor GUȚU – consilier primăria s.Ulmu;

Tudor PLAMADEALĂ - consilier primăria s.Ulmu

3. Au mai participat la recepție:

Maria Luchian – Specialist EIMP ADR Centru;

Vitalie Popov- Director " Vipart Plus" SRL;

Tudor Goțonoagă – Autor de proiect;

Nicolae Gachiuță – consilier primăria s.Ulmu;

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

recepta lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

terminarea lucrărilor conform proiectului
și cererilor de servicii

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Recepția obiectului

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală 6400, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi la data _____ în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei

1) Veaceslav DRUCEANU

Secretarul comisiei

2) Mihai URSU – _____

Membrii comisiei

3) Viorel JARDAN – _____

4) Oleg SECRIERU – _____

5) Tudor GUȚU – _____

6) Tudor PLAMADEALA – _____

9. Concluzia Agenția pentru Supraveghere Tehnică:

Lucrarea Se propune spre recepție la termînella
de lucru în baza concluziei pozitive
a comisiei de recepție

" 14 " 2018
L.Ș. _____
(semnătura)

Inspector principal
el _____
(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea

este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" 26 " 2018

L.Ș. _____
(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" 26 " 2018

L.Ș. _____
(semnătura)



Anexa 1
La Procesul verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
din data 20.07.2018

**Constatările comisiei de recepție:
din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au
lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse.**

Handwritten signature in blue ink across the lined area.

Președintele comisiei: Veaceslav DRUCEANU –

Secretar : Mihai URSU –



**Constatările comisiei de recepție
la lucrările ce nu au fost executate**

Handwritten signature in blue ink across the lined area.

Președintele comisiei: Veaceslav DRUCEANU –

Secretar : Mihai URSU –



Anexa 3
La Procesul verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
din data din data 20.07.2018

**Constatările comisiei de recepție
la lucrările ce nu s-au respectat prevederile proiectului**

Handwritten signature in blue ink across the lined area.

Președintele comisiei: Veaceslav DRUCEANU –

Secretar : Mihai URSU –

