

Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr. _____ din _____ 20 __,

localitatea Chișinău

Cu privire la lucrările de construcție a centralei electrice
executate la obiectivul Centrala electrică fotovoltaică pe acoperișurile blocurilor (Bloc morfologic, Spălătorie, Garaj, Bloc chirurgical A, Bloc alimentar, Bloc medical, Blocul IT (BB dializa) în cadrul contractului nr. 06-131-24 din 15.04.2024, încheiat între IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr.AC-0001594, 0001595, 0001596, 0001597, 0001599, din 11.06.2024, eliberată de Primăria mun Chișinău, cu valabilitatea până la 15.01.2025

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada începînd cu 09.06.2024, fiind formată din:

- Pidleac Dragoș, șef Departamentul gestionarea patrimoniului – președinte
- Țîntari Andrei, șef interimar Secția întreținere și exploatare – membru
- Peciul Eugeniu, șef Serviciul logistic – membru
- Isac Victor, șef Serviciul electrotehnic și ascensoare – membru
- Cebotari Serghei, SRL „Solare Volt” responsabil tehnic – membru
- Cușnir Vitalie, diriginte de șantier
- Lucașenco Nicolai proiectant – membru

3. La recepție au mai participat:

a) executantul:

Cebotari Serghei „SRL Solare Volt”- responsabil tehnic

b) proiectantul:

Lucașenco Nicolai

4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție.

Obiectivul cu numărul cadastral 10100101.574.0, cu adresa str. Testemițeanu 29, cu destinația producerii energiei electrice, format din următoarele construcții *Bloc morfologic, Spălătorie, Garaj, Bloc chirurgical, Bloc alimentar, Bloc medical(secția Radiomagistică, Bloc IT(BB Dializa) din str Testemițeanu 29* , avînd suprafața la sol 8485,1m², suprafața totală - și numărul de nivel 1-4

5. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor din Cartea tehnică a construcției, precum și a constatărilor organelor de control, a constatat următoarele:

- a) lucrările de construcții au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
 - b) lucrările de construcții au fost complet terminate la data de 16.09 2025;
 - c) observațiile Comisiei de recepție sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
 - e) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a obiectivului au fost sau nu transmise proprietarului;
 - g) valoarea obiectivului este de **6854401,96 lei**, conform listei-anexă nr. 5.
6. Cartea tehnică a construcției a fost prezentată după cum urmează:

Capitolul A – Documentația de proiect a construcției: 06-04VM/24-3-C; 06-04VM/24-4-C

Capitolul B – Documentația privind execuția construcției: cartea tehnică;

Capitolul C – Documentația privind recepția construcției: proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor;

Capitolul D – Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării în exploatare a construcției pe parcursul exploatării.

7. Comisia de recepție, în urma constatărilor efectuate, propune:
Spre recepție lucrările efectuate conform proiectului de execuție

8. Comisia de recepție motivează propunerea prin:
Lucrările sunt efectuate satisfăcător și înlăturarea neajunsurilor depistate în anexa nr.2

9. Comisia de recepție recomandă următoarele:
De supus recepției la terminarea lucrărilor, cu propunerea acestuia spre recepție finală.

10. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică

11. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un număr total de _____ file, a fost încheiat la data de _____ în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Pidleac Dragoș

Membri: Țințari Andrei

Peciul Eugeniu

Isac Victor

Cebotari Serghei

Cusnir Vitalie

Lucașenco Nicolae

12. Construcția este:___Recepționată___

Transmisă:

Primită:

Executant:

Investitor:

_____ 20__

_____ 20__

(semnătura)

(semnătura)