

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 3 din 25 noiembrie 2022

privind lucrarea; **Reparatia Sali sportive, blocul "B" la Gimnaziul din s. Varvarauca, r-nul Floresti**, executata în cadrul contractului: **nr. 30 din 5 octombrie 2022**, incheiat între **Primaria s Varvareuca r-nul Floresti, reprezentata de Primarul Zabica Olga si SRL "Servicons Plus", directorul Gheorghe Rotari, pentru lucrările de reparatie a salii sportive, blocul "B" la Gimnaziul din s. Varvarauca, r-nul Floresti.**

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 10 eliberată de **Primaria s. Varvareuca r-nul Floresti, la 5 octombrie 2022.**

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **25 noiembrie 2022**, fiind formată din:

Olga Zabica	- Presedonte le comisiei / Primarul s. Varvareuca r-nul Floresti/
Leontiev Liliana	- Membru /Girectorul Gimnaziului Varvareuca
Valeriu Iazinschi	- Membru /Responsabil tehnic/
Rusu Nicolae	- Membru /Specialist atestat in constructii/
Oloier Victoria	- Membru /Consilier local/
(numele, prenumele)	(calitatea)

1. Au mai participat la recepție:

Serghei Boclinca	- Antreprenor /Directorul SRL "Servocons Plus" /
(numele, prenumele)	(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 2) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Lucrările de reparatie a salii sportive, blocul "B" la Gimnaziul din s. Varvarauca, r-nul Floresti, pot fi receptionate.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrarile sint finalizate.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Lucrările de reparatie a salii sportive, blocul "B" la Gimnaziul din s. Varvarauca, r-nul Floresti, sa fie receptionate si transmise investitorului, cu toata documentatia de executie.

7¹.Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral: _____, adresa poștală: _____,

destinația: _____, suprafața la sol: _____,
suprafața totală interioară: _____, numărul de nivele ____, conform certificatului despre
rezultatele inspecției bunului imobil nr. _____, anexat la prezentul
proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând doua file și trei anexe numerotate, cu un total de cinci
file, a fost încheiat astăzi, **25 noiembrie 2022** în cinci exemplare.

Comisia de recepție:

Olga Zabica

Leontiev Liliana

Valeriu Iazinschi

Rusu Nicolae

Oloier Victoria

(numele, prenumele)

(semnatura)

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică Nord: _____

Lucrarea este finalizată

04.01.2023



L.S.

(semnătura)

04.01.2023

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea: **Reparatia sali sportive, blocul "B" la Gimnaziul din s. Varvarauca, r-nul
Floresti, este:**

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

25 noiembrie 2022



L.S.

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

25 noiembrie 2022



L.S.

(semnătura)

Anexa nr.1
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nr. 3 din 25 noiembrie 2022

Lista

pieselor din documentatia scrisa si desenata, care trebuie prezentata, si sunt lipsa sau incomplete la obiectul:

Reparatia sali sportive, blocul "B" la Gimnaziul din s. Varvarauca, r-nul Floresti.

Nu sunt

[Handwritten signature]

Antreprenor

Beneficiar

Responsabil tehnic



Anexa nr 2
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nr. 3 din 25 noiembrie 2022

Lista

**Licrarilor cuprinse in documentatia tehnica, care nu au fost executate la obiectul:
Reparatia sali sportive, blocul "B" la Gimnaziul din s. Varvarauca, r-nul Floresti.**

Nu sunt

[Large scribble]

Antreprenor

Beneficiar

Responsabil tehnic

