

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Denumirea achiziției publice: valoare mică

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7

Servicii de deservire tehnica a echipamentelor centralei termice

Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Chișinău (Mun. Chișinău, str. Al. Hîjdeu, 49				Cazan Erensan 290 K <u>Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice nr 1</u> Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electroduului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de	Cazan Erensan 290 K <u>Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice nr 1</u> Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electroduului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile	
--	--	--	--	--	---	--

				pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacăra Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală	de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacăra Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală	
Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Chișinău (or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 19)				Cazan Termona 50 <u>Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice nr 2</u> Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la	Cazan Termona 50 <u>Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice nr 2</u> Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la	

				combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului de ionizare (supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacăra Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală	combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului de ionizare (supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacăra Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală	
--	--	--	--	---	---	--

Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Chişinău (or. Străşeni, str. Ştefan cel Mare, 107)			Cazan Baxi 24 Kw <u>Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice nr 3</u> Verificarea etanşietăţii centralei. Verificarea etanşietăţii conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curăţarea şi reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulaţie Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalaţiei electrice (tensiunea şi alimentare) Verificarea tirajului coşului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalaţie de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranţă Verificare-curăţare corp cazan Verificare-curăţare corp arzător Curăţarea şi reglarea electrodului de ionizare (supravegere flacăra)	Cazan Baxi 24 Kw <u>Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice nr 3</u> Verificarea etanşietăţii centralei. Verificarea etanşietăţii conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curăţarea şi reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulaţie Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalaţiei electrice (tensiunea şi alimentare) Verificarea tirajului coşului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalaţie de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranţă Verificare-curăţare corp cazan Verificare-curăţare corp arzător Curăţarea şi reglarea electrodului		
---	--	--	---	---	--	--

				Verificare-curățare dispensor flacăra Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală	deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacăra Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală	
--	--	--	--	---	--	--

Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Chişinău (or. Criuleni, str. Biruinţa, 1)				Cazan Ariston 60 Kw <u>Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice nr 4</u> Verificarea etanşietăţii centralei. Verificarea etanşietăţii conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curăţarea şi reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulaţie Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalaţiei electrice (tensiunea şi alimentare) Verificarea tirajului coşului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator	Cazan Ariston 60 Kw <u>Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice nr 4</u> Verificarea etanşietăţii centralei. Verificarea etanşietăţii conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curăţarea şi reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulaţie Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalaţiei electrice (tensiunea şi alimentare) Verificarea tirajului coşului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator	
--	--	--	--	---	---	--

Deservire tehnică a centralei termice ANSP (Mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67A)				Cazan: TNP 760 Strebel 750 Kw <u>Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr 5</u> Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există)	Cazan: TNP 760 Strebel 750 Kw <u>Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr 5</u> Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există)		
---	--	--	--	--	--	--	--

Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Bălți (or.Făleşti,str.Toma Ciorba 3)				Cazan Heatline HKB-124 24 Kw <u>Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice nr 6</u> Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există)	Cazan Heatline HKB-124 24 Kw <u>Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice nr 6</u> Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator	
--	--	--	--	---	--	--

Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Bălți (or. Glodeni, str. Suveranității, 18)				Cazan CSG 60 Kw <u>Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice nr 7</u> Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există)	Cazan CSG 60 Kw <u>Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice nr 7</u> Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator		
--	--	--	--	--	---	--	--

Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Bălți (or. Rîșcani, str. Cotovschi, 4)				Cazan Bogdan 50 Kw Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice nr. 8 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă	Cazan Bogdan 50 Kw Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice nr. 8 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există)	
---	--	--	--	--	---	--

Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice CSP Bălți (or.Sîngerei str. N. Testemițeanu ,13)				cazan Florida 28kWt cazan Power 50kWt <u>Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr 9</u> Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural)	cazan Florida 28kWt cazan Power 50kWt <u>Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr 9</u> Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural)		
---	--	--	--	---	---	--	--

Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Cahul (or.Cahul, str. Republicii, 20),				Cazan Termona 50 Kw Cazan Termona 28 kW <u>Servicii de deservire tehnică,a echipamentelor centralei termice nr 10</u> Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural)	Cazan Termona 50 Kw Cazan Termona 28 kW <u>Servicii de deservire tehnică,a echipamentelor centralei termice nr 10</u> Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural)		
---	--	--	--	--	--	--	--

Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Cahul (or.Taraclia, str. Mira, 1)				Cazan Saunier Duval 24 Kw <u>Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice nr. 11</u> Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrozului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există)	Cazan Saunier Duval 24 Kw <u>Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice nr. 11</u> Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrozului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există)		
--	--	--	--	--	--	--	--

Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei CSP Cahul (or.Cantemir str. N.Testemițeanu,3)				cazan Cerone 35 kW cazan Airfel 35kW 1 <u>Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr12</u> Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune ană	cazan Cerone 35 kW cazan Airfel 35kW 1 <u>Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr12</u> Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune ană	
---	--	--	--	---	---	--

Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Căușeni (or. Căușeni, str Ana și Alexandru, 16)				Cazan: Imergaz 24 Kw Cazan Vision 24 Kw <u>Servicii de deservire tehnicăa echipamentelor centralei termice nr.13</u> Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrozului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există)	Cazan: Imergaz 24 Kw Cazan Vision 24 Kw <u>Servicii de deservire tehnicăa echipamentelor centralei termice nr.13</u> Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrozului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există)		
---	--	--	--	---	---	--	--

Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Căușeni (r. Ștefan Vodă)				Cazan Imergaz 24 Kw <u>Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.14</u> Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electroduului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiunii gaz	Cazan Imergaz 24 Kw <u>Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.14</u> Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electroduului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există)	
---	--	--	--	--	---	--

Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Căușeni (or. Anenii Noi, str. Suvorov,107)				Cazan Romstal 45 Kw <u>Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice nr.15</u> Verificarea etanșietății centralei termice Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrozului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există)	Cazan Romstal 45 Kw <u>Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice nr.15</u> Verificarea etanșietății centralei termice Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrozului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există)		
--	--	--	--	---	---	--	--

Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice CSP Orhei (or.Orhei str.C.Negruzzi,78)				cazah Riello condexa 90kWt Nova Florida 90kWt <u>Servicii de deservire tehnice a echipamentelor centralei termice nr16</u> Verificarea etanșietății centralei Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există)	cazah Riello condexa 90kWt Nova Florida 90kWt <u>Servicii de deservire tehnice a echipamentelor centralei termice nr16</u> Verificarea etanșietății centralei Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator		
---	--	--	--	--	---	--	--

Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice CSP Orhei (or.Rezina str.Scuisseva 2A)				Cazan Riello Condexa 90kWt Sime 75k Wt <u>Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.17</u> Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există)	Cazan Riello Condexa 90kWt Sime 75k Wt <u>Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.17</u> Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator		
--	--	--	--	---	--	--	--

Servicii de deservire tehnică echipamentelor centralei termice CSP Orhei (or.Șoldănești str.Păcii 13)				Cazan Termona 45 kw <u>Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.18</u> Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiunii gazelor	Cazan Termona 45 kw <u>Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.18</u> Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiunii gazelor		
--	--	--	--	---	---	--	--

Servicii de deservire tehnică echipamentelor centralei termice CSP Orhei (or.Telenești str.Eugen Coca 4)				cazan Riello Condexa 90 kw Nova Florida 60 kw <u>Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.19</u> Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există)	cazan Riello Condexa 90 kw Nova Florida 60 kw <u>Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.19</u> Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator		
---	--	--	--	--	---	--	--

Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Soroca (or. Soroca, str. Alexandru cel Bun, 42)				cazan Bereta 35 kW <u>Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.20</u> Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există)	cazan Bereta 35 kW <u>Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.20</u> Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există)		
--	--	--	--	---	---	--	--

Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Soroca (or.Drochia str. S. Lazo,9)				cazan Digifel Premix <u>Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.21</u> Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există)	cazan Digifel Premix <u>Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.21</u> Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există)		
---	--	--	--	---	---	--	--

Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Soroca (or. Florești (bd.Victoriei 64a)				cazan Bereta_35kW <u>Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.22</u> Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă	cazan Bereta_35kW <u>Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.22</u> Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există)	
--	--	--	--	---	--	--

Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Edineț (str. Pușcin,16)				cazan Bereta 48,5 kW cazan Bereta 50 kW <u>Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.23</u> Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de	cazan Bereta 48,5 kW cazan Bereta 50 kW <u>Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.23</u> Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de		
---	--	--	--	--	--	--	--

Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Edineț (or. Briceni str.Mihai Eminescu 56/1)				Cazan Nova Florida-65kW <u>Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.24</u> Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrozului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de	Cazan Nova Florida-65kW <u>Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.24</u> Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrozului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de		
---	--	--	--	---	---	--	--

Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centrale termice CSP Edineț (or.Ocnița, str. Sănătății 18)				cazan Viaduas 65 kW <u>Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centrale termice nr.25</u> Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă	cazan Viaduas 65 kW <u>Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centrale termice nr.25</u> Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă		
---	--	--	--	--	--	--	--

Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Edineț (or. Dondiușeni, swtr. Păcii, 5)				Cazan Solaris-50kW <u>Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr. 26</u> Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiunii a	Cazan Solaris-50kW <u>Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr. 26</u> Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există)		
---	--	--	--	--	---	--	--

Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Ungheni (str. Cosmescu,5)				Cazan Sime 55 Kw Casan bereta100kw <u>Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr 27</u> Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electroduului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există)	Cazan Sime 55 Kw Casan bereta100kw <u>Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr 27</u> Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electroduului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator	
---	--	--	--	---	--	--

Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Ungheni (or.Calarași, str.Bujola,2)				Cazan Termona 50 Kw- Cazan Bereta 50 kw- <u>Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.28</u> Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator	Cazan Termona 50 Kw- Cazan Bereta 50 kw- <u>Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.28</u> Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator	
--	--	--	--	--	--	--

Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei or. Hîncești, str. Toma Ciorbă, 2				Cazan Bereta 90 kWt <u>Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.29</u> Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există)	Cazan Bereta 90 kWt <u>Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.29</u> Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există)		
--	--	--	--	---	---	--	--

Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSPHîncești (or.Leova,str.Unirii,39)				Cazan Maxodtimus 27 kW- <u>Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.30</u> Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator	Cazan Maxodtimus 27 kW- <u>Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.30</u> Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator		
---	--	--	--	---	---	--	--

Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centrale termice CSP Hîncești (or. Cimișlia, str. Cetatea Albă 27)				Cazan Aerfel 40 kW <u>Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centrale termice nr.31</u> Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator	Cazan Aerfel 40 kW <u>Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centrale termice nr.31</u> Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator		
--	--	--	--	--	--	--	--

Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centrale termice CSP Hincești (or. Basarabeasca str. 40 de ani ai Victoriei 2)				Cazan de import de 45kW Cazan de import de 24kW Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr. 32 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator	Cazan de import de 45kW Cazan de import de 24kW Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr. 32 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural)		
--	--	--	--	---	--	--	--

Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centrale termice CSP Comrat (str, Pobeda,26)				cash Termona- 50kw <u>Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr33</u> Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrozului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă	cash Termona- 50kw <u>Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr33</u> Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrozului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există)		
---	--	--	--	---	---	--	--

Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Comrat (or. Ceadâr-Lunga str.Miciurin,2/3)				cazan Ariston-24kw <u>Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.34</u> Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă	cazan Ariston-24kw <u>Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.34</u> Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există)		
--	--	--	--	--	--	--	--

Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Comrat (or.Vulcănești ,str.Ceapaev,4)				cazan Bereta-24kW <u>Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.35</u> Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului de ionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacăra Verificare-curățare ventilator	cazan Bereta-24kW <u>Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.35</u> Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului de ionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor	
--	--	--	--	--	--	--

Numele, Prenumele: Haiducov Serghei

În calitate de: Director

Ofertantul: "**KAZINST GRUP**" SRL, adresa: mun.Chisinau, str.Lunca Bicului 26/1