

INVESTITOR

PROCES-VERBAL LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. _____ din **04 iulie 2019**

Obiectul "Amenajarea terenului de minifotbal 32x18 cu porti exterioare în s. Condrița, mun. Chișinău" este executat în cadrul contractului nr. 9 din "27 " mai 2019.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 2 din 11 iunie 2019 valabilă până la 11 iunie 2020, eliberată de către Consiliul Comunei Condrița, mun. Chișinău.

1. Comisia la terminarea lucrărilor și-a desfășurat activitatea în intervalul 01 iulie 2019 – 04 iulie 2019 fiind formată din:

Presedintele comisiei:	<u>Alexei Bosneaga, primar;</u>
Membrii comisiei:	<u>Boboc Tamara , membru;</u>
	<u>Natalia Ursu, membru;</u>
	<u>Pîrlițan Valeriu, responsabil tehnic</u>
	<u>Andronic Petru, director SRL "Planta"</u>

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

Ion Jechiu -diriginte de santier SRL "Planta"

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia la terminarea lucrărilor, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de **04 iulie 2019**
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului **au fost** (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului **sînt** în posesia utilizatorului;

6) valoarea obiectului este de:

_____ lei, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

De a accepta obiectul la terminare lucrărilor

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin faptul ca:

Lucrările de constructive-montaj au fost finalizate

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

De receptionat obiectul

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală s. Todirești, r-nul Anenii Noi, destinația Alimentarea cu apă a s. Todirești, compus din următoarele construcții:

Sonda arteziana, aducțiune, castel de apă, rețele electrice, rețele exterioare de alimentare cu apă, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 02 pagini și 03 anexe numerotate, cu un total de 03 file, a fost încheiat astăzi 04 iulie 2019 la în 05 exemplare.

Comisia de recepție finală.

Președinte:

Membru:



Specialiști:

Alexei Boșneaga, primar;

Boboc Tamara, membru;

Natalia Ursu, ;

Pîrlițan valeriu, responsabil tehnic

Andronic Petru, director SRL "Planta"

(numele, prenumele, semnătura)



8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea _____

" ____ " _____ 199

L.Ș. _____