


**Lucrari de reparatie a drumului
local L 333 Drum de acces spre
s.Ocnita-Razesi**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta



Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie a drumului local L333 Drum de acces spre s.Ocnita-Razesi		
1	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm	m2	1 443,610
2	TRI1AA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	188,360
3	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	188,360

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.