

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație a încăperilor de studii în căminul nr.1 situat pe adresa mun. Chișinău str. N. Costin 55
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		1	2	3		n
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Lucrări de reparație a încăperilor de studii în căminul nr.1 situat pe adresa mun. Chișinău str. N. Costin 55	702 763.33 Lei MD	702 763.33 Lei MD	702 763.31 Lei MD		
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: _____ — _____ —					

...	Obiect n ... Categoria de lucrări: — —						
-----	---	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____

Nume: **Victor Russu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „VICFACTORY”**