

Specificații de preț (F4.2)

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1568203074329](#) din 17.09.2019

Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de deservire tehnică și reparații auto, cu piese de schimb pentru a. 2019

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)
1	2	3	4	5	6
	Bunuri/servicii				
	Lotul 10 Nissan BL DH – 951; VIN – Number: VSKM134FTRA371766; ANUL 1994				
1.	Plăcuțe de frână față set.	Set.	1	766,67	920
2.	Plăcuțe defrână	Set.	1	683,33	820
3.	Pivoti	Buc.	8	541,67	650
4.	Lichid de frână	Litri	1	50	60
5.	Lichid de răcire	Litri	10	29,17	35
6.	Set rulmenți pentru roți	Set	1	566,67	680
7.	Semering din cauciuc	Set	1	233,33	280
8.	Curea de transmisie	Buc.	1	320,83	385
9.	Filtru de ulei	Buc.	1	183,33	220
10.	Filtru carburanți	Buc.	1	116,67	140
11.	Filtru aer	Buc.	1	357,50	429
12.	Reparație cutia de viteză	Buc.	1	4416,67	5300
13.	Reparația caroseriei	Buc.	1	2916,67	3500

	Total:				
	Suma totală			11182,5	13414

Semnat: Semnat electronic Numele, Prenumele: Cucu Ghenadie În calitate de: Administrator
Ofertantul: SRL GALATUS-COM Adresa: mun. Balti, str. Bulgara 71/76

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1568203074329](#) din 17.09.2019

Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de deservire tehnică și reparații auto, cu piese de schimb pentru a. 2019

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/servicii						
Lotul 10: Nissan BL DH – 951; VIN – Number: VSKM134FTRA371766; ANUL 1994						
Plăcuțe de frână față set.		UE		Schimb+piese	Schimb+piese	
Plăcuțe defrână		UE		Schimb piese	Schimb piese	
Pivoti		UE		Schimb+privoti	Schimb+privoti	
Lichid de frână		UE		De asigura	De asigura	
Lichid de răcire		UE		De asigura	De asigura	
Set rulmenți pentru roți		UE		Control rulment + schimb	Control rulment + schimb	
Semering din cauciuc		UE		De asigura + schimb	De asigura + schimb	
Curea de transmisie		UE		Schimb+ curea	Schimb+ curea	
Filtru de ulei		UE		Filtru + schimb de ulei	Filtru + schimb de ulei	
Filtru carburanți		UE		Schimb + filtru carburanți	Schimb + filtru carburanți	
Filtru aer		UE		Schimb + filtru	Schimb + filtru	
Reparație cutia de viteză		UE		Reparație + culisa	Reparație + culisa	
Reparația caroseriei		UE		Control rulment + schimb	Control rulment + schimb	

Semnat:Semnat electronic Numele, Prenumele: Cucu Ghenadie În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL GALATUS-COM Adresa: mun. Balti, str. Bulgara 71/76