

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de reparație a încăperilor din incinta IPLT „Constantin Negruzzi” str. Igor Vieru 6/2 mun.

Chișinău

(denumirea lucrărilor)

Termenul de executare a lucrărilor 2 luni.

Nr.	Lucrări	Săpt. 1	Săpt. 2	Săpt. 3	Săpt. 4	Săpt. 5	Săpt. 6	Săpt. 7	Săpt. 8
1	Organizarea șantierului, trasări, protecția spațiilor	■							
2	Demontări generale (tavane, pereți, pardoseli, instalații)	■	■						
3	Evacuarea deșeurilor	■	■	■					
4	Lucrări de zidărie și compartimentări		■	■					
5	Lucrări la instalații electrice (șanțuri, cabluri, tablouri)		■	■	■	■			
6	Instalații termice și sanitare			■	■	■			
7	Reparații tavane (glet, placări, Armstrong)		■	■	■	■			
8	Reparații pereți (tencuieli, glet, riflaj, placări)			■	■	■	■		
9	Montare uși PVC și tâmplărie				■	■			
10	Pardoseli (șape, SPC, linoleum, plinte)				■	■	■		
11	Montare radiatoare și probe instalații					■	■		
12	Montare corpuri de iluminat și aparataj					■	■	■	
13	Vopsitorii finale și finisaje decorative						■	■	
14	Montaj inventar sportiv și accesorii						■	■	
15	Curățenie generală și remedieri							■	■
16	Recepția lucrărilor și predarea obiectului								■