

nr. _____

din “ ____ ” _____ 20 ____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1664291957304 din 27.09.2022
Obiectul achiziției: Servicii de reparație și întreținere a automobilului de model MAN TGA

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1 Servicii de deservire și reparație a automobilului de model Ford Focus				Conform pozițiilor din Anexa nr.1		
Lotul 2 Servicii de deservire și reparație a automobilului de model Mitsubishi L-200				Conform pozițiilor din Anexa nr.1		
Lotul 3 Servicii de deservire și reparație a automobilului de model Mitsubishi Space Gear				Conform pozițiilor din Anexa nr.1		
Lotul 4 Servicii de deservire și reparație a automobilului de model Citroen Jumper				Conform pozițiilor din Anexa nr.1		
Lotul 5 Servicii de deservire și reparație a automobilului de model Citroen Jumper				Conform pozițiilor din Anexa nr.1		
Lotul 6				Conform pozițiilor din Anexa nr.1		

Servicii de deservire și reparație a automobilului de model Mercedes Sprinter 316 CDI						
Lotul 7 Servicii de deservire și reparație a automobilului de model MAN TGM				Conform pozitiilor din Anexa nr.1		
Lotul 8 Servicii de deservire și reparație a automobilului de model MAN TGA	Piese de schimb si servicii reparatie autocamion MAN	Germania	Germania	Conform pozitiilor din Anexa nr.1	Piesele de schimb sint in stare foarte buna, scoase de la autocamioane de import	-
Lotul 9 Servicii de deservire și reparație a automobilului de model Mercedes DB2636				Conform pozitiilor din Anexa nr.1		
Lotul 10 Servicii de deservire și reparație a automobilului de model Mercedes 1227				Conform pozitiilor din Anexa nr.1		
Lotul 11 Servicii de deservire și reparație a automobilului de model Mercedes LN21117				Conform pozitiilor din Anexa nr.1		
Lotul 12 Servicii de deservire și reparație a automobilului de model GAZ 66 R-142				Conform pozitiilor din Anexa nr.1		
Lotul 13 Servicii de deservire și reparație a automobilului de model ZIL 131 AC 1,9				Conform pozitiilor din Anexa nr.1		
Lotul 14 Servicii de deservire și reparație a automobilului de model MAZ 5337				Conform pozitiilor din Anexa nr.1		
Lotul 15 Servicii de deservire și reparație a automobilului de model URALL 43202 cun				Conform pozitiilor din Anexa nr.1		
Lotul 16 Servicii de deservire și reparație a automobilului de model URAL 4320				Conform pozitiilor din Anexa nr.1		
Lotul 17 Servicii de deservire și reparație a automobilului de model URAL 43202				Conform pozitiilor din Anexa nr.1		

Lotul 18 Servicii de deservire și reparație a automobilului de model URAL 4320 cung				Conform pozitiilor din Anexa nr.1		
Lotul 19 Servicii de deservire și reparație a automobilului de model URAL 4320 cung				Conform pozitiilor din Anexa nr.1		
Lotul 20 Servicii de deservire și reparație a automobilului de model CRAZ 255 B				Conform pozitiilor din Anexa nr.1		
Lotul 21 Servicii de deservire și reparație a automobilului de model stivuitor BALCANCAR 1733				Conform pozitiilor din Anexa nr.1		
TOTAL						

Semnat:electronic Numele, Prenumele: Negrescu Nina În calitate de: administrator

Ofertantul: „Calea Orheiului” SRL Adresa: r.Criuleni, s.Magdacesti