

Primăria or. Codru

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

nr. _____ din **26 iulie 2018**

privind lucrarea "Termoizolarea pereților exteriori a Grădiniței de copii nr. 194 din str. Jubiliară 40, or. Codru" executată la obiectul Grădinița de copii nr. 194 din or. Codru în cadrul contractului de antrepriză nr. 01-03290/17 din 30 octombrie 2017 încheiat între Primăria or. Codru, mun. Chișinău și "SG Green Farm" SRL.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. ____-____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate până la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 25 – 26 iulie 2018, fiind formată din:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. JIZDAN Boris | Vice-Primar |
| 2. ROȘCA Vitalie | Jurist |
| 3. STEGĂRESCU Gheorghe | Arhitect-Șef |
| 4. TARIȚĂ Mihaela | Specialist achiziții |
| 5. MOLIBOGA Iurie | Responsabil tehnic |

3. Au mai participat la recepție:

AL. Podlesan Jurist
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Obiectul "Termoizolarea pereților exteriori a Grădiniței de copii nr. 194 din str. Jubiliară 40, or. Codru" spre recepție.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Observarea vizuală a lucrărilor și studierea documentației prezentate.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Obiectul "Termoizolarea pereților exteriori a Grădiniței de copii nr. 194 din str. Jubiliară 40, or. Codru" de receptionat.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi " _____ " _____ 2018, or. Codru în 2 exemplare.

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții: _____

L.Ș. _____
(semnătura) (funcția, numele, prenumele)

Comisia de recepție:

1. JIZDAN Boris
2. ROȘCA Vitalie
3. STEGĂRESCU Gheorghe
4. TARIȚĂ Mihaela
5. MOLIBOGA Iurie

6. *AL. Podlesno*

10. Lucrarea "Termoizolarea pereților exteriori a Grădiniței de copii nr. 194 din str. Jubiliară 40, or. Codru" este:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

" 26 " iulie 2018




PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

" 26 " iulie 2018



**Lista documentației scrisă și a desenelor care nu au fost prezentate
comisiei**

NU SUNT




din "26" iulie 2018

Lista lucrărilor care nu au fost executate

NU SUNT






din "26" iulie 2018

Lista lucrărilor care nu au respectat prevederile proiectului

NU SUNT

