

Scrisoare de garantie si buna executie a lucrarilor

11.1 Eu,Gandrabur Oxana,administrator SRL „San Construct Grup”
garanteaza pe propria raspundere

11.1.1 Executarea tuturor lucrarilor din suma prevazuta in art.2 din tratat privind:
Reparația curentă a cabinetului radiologic din secția consultativă a IMSP SR Căușeni

11.1.2 Calitatea buna a materialelor,structurilor,echipamentelor si sistemelor care
corespund cu proiectul specificatiilor acestora,standardele de stat si conditiile
tehnice,disponibilitatea certificatelor corespunzatoare,pasapoarte tehnice si alte
documente care sa ateste calitatea acestora.

11.1.3 Calitatea de executie a tuturor lucrarilor,in conformitate cu proiectul,
documentele de lucru si reglementarile si specificatiile aplicabile.

11.1.4 Eliminarea in timp util a deficientelor si a defectelor constatate in timpul
receptiei lucrarilor si perioada de exploatare a obiectului .

11.1.5 Functionarea perfecta a sistemelor ingineresti si a echipamentelor la exploit
area normala la locul obiectului.

11.2 Perioada de garantie a calitatii lucrarilor executate **Reparația curentă a
cabinetului radiologic din secția consultativă a IMSP SR Căușeni.**

**este de 3(trei) ani de la data semnarii de catre parti a executarii finale a
lucrarilor.**

11.3 In cazul in care,in perioada de garantie la exploatarea obiectului vor fi
identificate greseli ca rezultat al activitatii cerintelor tratatului,partile vor trebui sa
faca un raport de munca nesatisfacatoare,in care se vor stabili data descoperirii
defectului si se va indica data indreptarii greselii.Contractantul va elimina greselile
descoperite pe propria cheltuiala si in termen specificat in actul de refacere,dar nu
mai mult de 3 zile de la data notificarii de catre Client a Contractantului despre
neconformitatile detectate,cu exceptia cazurilor in care aceste greseli sint provocat
e de incalcarea regulilor de functionare a obiectului si altor actiuni ilegale ale client
ului sau a altor parti terte.

11.4 Conditia perioadei de garantie nu se aplica in cazurile in care punctele slabe,
defectele si alte neconcordanțe cauzata de utilizarea necorespunzatoare a
rezultatelor muncii.

Pe parcursul anilor 2018-2021 la lucrarile efectuate de compania noastra procentul
cazurilor de garantie nu a depasit 2 la suta.

Nume/prenume: **Gandrabur Oxana**

Funcția în cadrul firmei: **administrator**

Denumirea firmei **SRL San Construct Grup**

Semnat: