

Formularul 3.3

Graficul de executie a lucrarii "Reparația complexului sportiv din or. Vatra, mun. Chișinău"

Nr.	Descriere lucrare	Durata de executie											
		Anul 2019											
		Octombrie				Noiembrie				Decembrie			
1	Lucrari de demontare	■	■										
2	Montare ferestre, usi			■	■	■	■						
3	Reparatie pardosea					■	■	■	■				
4	Lucrari de reparatie interioara									■	■	■	■
5	Lucrari de consolidare			■	■	■							
6	Lucrari electrotehnice			■	■	■	■						
	Total termen de executie	90 (nouazeci) zile calendaristice											

Data completării: 20.09.2019

Semnat: _____

Nume: Plesca Alexei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: "LUXGAZ" SRL