


Mun. Chișinău, str. Muncești 271 A, 022571981

260755373

CERTIFICAT
DE INSPECȚIE TEHNICĂ A VEHICULULUIData 30 aprilie 2026Valabilitate 29 octombrie 2026**I. DATELE VEHICULULUI**

1. Nr. de identificare YE2E16SH271D71223 7. Nr. șasiului (cadruului) YE2E16SH271D71223
2. Nr. de înmatriculare CXV500 8. Anul de fabricație 2018
3. Certificat de înmatriculare C0172944 9. Culoarea GRI
4. Marca, tipul, varianta M3 VAN HOOL EX16 10. IDNV 3026070012111
5. Tipul caroseriei CA 11. Indicațiile odometrului 457010
6. Nr. caroseriei _____ 12. Baza de impozitare 60 locuri

II. DATELE PROPRIETARULUI

Numele, prenumele / Denumirea persoanei juridice	IDNP / IDNO	Adresa
AUTOACTIV S.R.L.	1008600037461	CHIȘINĂU, TRUȘENI, CIREȘILOR, 7A

III. DATELE PERSOANEI DE ÎNCREDERE


Numele, prenumele	IDNP	Adresa
ANDREI ICHIM	0992212161029	CHIȘINĂU, TRUȘENI, CIREȘILOR, 7A

IV. DATELE DESPRE PLĂȚI ȘI ASIGURĂRI

Plăți / asigurații	Suma plăți / primei de asigurare	Data achitării	Seria și numărul documentului de plată	Pe perioada de asigurare de la	până la	Denumirea stației de inspecție tehnică, a prestatorului serviciilor de plată și a asiguratorului
Plata pentru testare	450.00	30.04.2026	00099295	30.04.2026	29.10.2026	SRL "Centrul Științific de Securitate a Circulației"
Incasări în fondul rutier	2700.00	30.04.2026	TR729	01.01.2026	31.12.2026	OTP Bank S.A.
Asig. răspunderii civile	8903.00	30.04.2026	012019762	30.04.2026	29.04.2027	ACORD-GRUP S.A.

V. DEFICIENȚELE TEHNICE IDENTIFICATE

Deficiențe tehnice lipsă

**VI. CONCLUZIE**

A trecut testarea tehnică cu eliberarea ecusonului

GHEORGHE GAMURARI, 0983001028447

semnătura, numele, prenumele, codul personal

Cu rezultatele inspecției tehnice
sunt cunoscut

semnătura